

Утверждаю:  
директор ООО «Сервис-Лайн»

Е.В.Барышникова  
«10» октября 2019г.



АКТ  
Осеннего осмотра жилого фонда ООО «Сервис-Лайн»  
ул. Базарная 3

№ п/п	выявленная неисправность, повреждение	местонахождение; кол-во, ед.	вид ремонта по устранению неисправности
1	<u>МКД</u> Отдельные хомуты на стояке ц.о.	кв. 51	Замена стояка ц.о.
2	<u>Фасад</u> Сколы трещины на межпанельных швах	кв. 45	Ремонт м.п. швов
3	<u>Кровля</u> Повреждение кровли	над лифтовыми шахтами	Ремонт кровли
4	<u>Подъезды:</u> Потемнение и загрязнение окрасочного слоя, отслоение, вздутие и местами отставание краски со шпаклевкой.	подъезд № 1,2	Ремонт подъездов


Подписи комиссии:

Главный инженер ООО «Сервис-Лайн» Бабич / В.М. Бабич/

Специалист ПТО ООО «Сервис-Лайн» Фоляк / Н.А. Фоляк /

Главный энергетик ООО «Сервис-Лайн» Терёшкин / В.И. Терёшкин /

Утверждаю:  
директор ООО «Сервис-Лайн»


  
Е.В.Барышникова  
«10» октября 2019г.




АКТ  
Осеннего осмотра жилого фонда ООО «Сервис-Лайн»  
ул. Базарная 6

№ п/п	выявленная неисправность, повреждение	местонахождение; кол-во, ед.	вид ремонта по устранению неисправности
1	<u>Подвал</u> Нет решетки на подвальном помещении	Подвал 1 шт	Установить решетку для проветривания
2	<u>Подъездный козырек:</u> Сколы трещины	Дворовая территория	Восстановление плиты


Подписи комиссии:

Главный инженер ООО «Сервис-Лайн»  / В.М. Бабич /

Специалист ПТО ООО «Сервис-Лайн»  / Н.А. Фоляк /

Главный энергетик ООО «Сервис-Лайн»  / В.И. Терёшкин /

Утверждаю:  
директор ООО «Сервис-Лайн»

  
Е.В.Барышникова  
«10» октября 2019г.





АКТ  
Осеннего осмотра жилого фонда ООО «Сервис-Лайн»  
ул. Бограда 102

№ п/п	выявленная неисправность, повреждение	местонахождение; кол-во, ед.	вид ремонта по устранению неисправности
1	<u>Водосточная система</u> Периодическая загрязненность		Очистка от грязи и ила согласно графику (или при необходимости)


Подписи комиссии:

Главный инженер ООО «Сервис-Лайн»  / В.М. Бабич /

Специалист ПТО ООО «Сервис-Лайн»  / Н.А. Фоляк /

Главный энергетик ООО «Сервис-Лайн»  / В.И. Терёшкин /

Утверждаю:  
директор ООО «Сервис-Лайн»


  
Е.В.Барышникова  
«10» октября 2019г.





АКТ  
Осеннего осмотра жилого фонда ООО «Сервис-Лайн»  
ул. Бограда 96

№ п/п	выявленная неисправность, повреждение	местонахождение; кол-во, ед.	вид ремонта по устранению неисправности
1	<u>МКД</u> Неудовлетворительная работа стояков ц.о. и полотенцесушителя	кв,4,12,58,89	Замена стояков п.с.и ц.о.
2	<u>Кровля</u> Повреждение кровли	70%	Требуется ремонт
3	<u>Подвал:</u> Отдельные хомуты на ц.о.	10 шт.	Установка хомутов
4	<u>Отмостка</u> Разрушение участков отмостки, провалы грунта	30м	Ремонт участков отмостки


Подписи комиссии:

Главный инженер ООО «Сервис-Лайн»  / В.М. Бабич/

Специалист ПТО ООО «Сервис-Лайн»  / Н.А. Фоляк /

Главный энергетик ООО «Сервис-Лайн»  / В.И. Терёшкин /

Утверждаю:  
директор ООО «Сервис-Лайн»

  
Е.В.Барышникова  
«10» октября 2019г.



АКТ  
Осеннего осмотра жилого фонда ООО «Сервис-Лайн»  
Ул. Г.Тихонова 15

№ п/п	выявленная неисправность, повреждение	местонахождение; кол-во, ед.	вид ремонта по устранению неисправности
1	<u>Подъезд</u> Волосяные трещины и сколы штукатурки местами на стенах; местные единичные повреждения окрасочного слоя, царапины; потемнение и загрязнение окрасочного слоя, отслоение, вздутие и местами отставание краски со шпаклевкой	подъезд № 3	Косметический ремонт подъезда с ремонтом деревянного лестничного марша
2	<u>Водоотведение</u> Повреждения водостоков и сливов	Подъезды 1-5	Требуется замена водостоков и сливов


Подписи комиссии:

Главный инженер ООО «Сервис-Лайн»  / В.М. Бабич/

Специалист ПТО ООО «Сервис-Лайн»  / Н.А. Фоляк /

Главный энергетик ООО «Сервис-Лайн»  / В.И. Терёшкин /

Утверждаю:  
директор ООО «Сервис-Лайн»

  
Е.В.Барышникова  
«10» октября 2019г.




АКТ  
Осеннего осмотра жилого фонда ООО «Сервис-Лайн»  
ул. Г.Тихонова 17а

№ п/п	выявленная неисправность, повреждение	местонахождение; кол-во, ед.	вид ремонта по устранению неисправности
1	<u>Фасад</u> Сколы трещины на межпанельных швах	кв. 43,16	Ремонт м.п. швов
2	<u>Подъезды:</u> Потемнение и загрязнение окрасочного слоя, отслоение, вздутие и местами отставание краски со шпаклевкой.	подъезд № 1,2	Ремонт подъездов


Подписи комиссии:

Главный инженер ООО «Сервис-Лайн»  / В.М. Бабич /

Специалист ПТО ООО «Сервис-Лайн»  / Н.А. Фоляк /

Главный энергетик ООО «Сервис-Лайн»  / В.И. Терёшкин /

Утверждаю:  
директор ООО «Сервис-Лайн»


  
Е.В.Барышникова  
«10» октября 2019г.




АКТ  
Осеннего осмотра жилого фонда ООО «Сервис-Лайн»  
ул. Г.Тихонова 8а

№ п/п	выявленная неисправность, повреждение	местонахождение; кол-во, ед.	вид ремонта по устранению неисправности
1	<u>Фасад</u> Сколы трещины на межпанельных швах, выпадение м.п. швов.	кв. 13-30м	Ремонт м.п. швов
2	<u>Подъезды:</u> Потемнение и загрязнение окрасочного слоя, отслоение, вздутие и местами отставание краски со шпаклевкой.	подъезд № 1,2,3,4,5,6	Ремонт подъездов


Подписи комиссии:

Главный инженер ООО «Сервис-Лайн»  / В.М. Бабич/

Специалист ПТО ООО «Сервис-Лайн»  / Н.А. Фоляк /

Главный энергетик ООО «Сервис-Лайн»  / В.И. Терёшкин /

Утверждаю:  
директор ООО «Сервис-Лайн»


  
Е.В.Барышникова  
«10» октября 2019г.




АКТ  
Осеннего осмотра жилого фонда ООО «Сервис-Лайн»  
ул. Дзержинского 13

№ п/п	выявленная неисправность, повреждение	местонахождение; кол-во, ед.	вид ремонта по устранению неисправности
1	-----	----	----

Подписи комиссии:


Главный инженер ООО «Сервис-Лайн»  / В.М. Бабич/

Специалист ПТО ООО «Сервис-Лайн»  / Н.А. Фоляк /

Главный энергетик ООО «Сервис-Лайн»  / В.И. Терёшкин /



Утверждаю:  
директор ООО «Сервис-Лайн»

  
Е.В.Барышникова  
«10» октября 2019г.




АКТ  
Осеннего осмотра жилого фонда ООО «Сервис-Лайн»  
ул. Дзержинского 2

№ п/п	выявленная неисправность, повреждение	местонахождение; кол-во, ед.	вид ремонта по устранению неисправности
1	<u>Цоколь дома</u> Отдельные хомуты на ц.о.	район подъезда № 2,3- 20м	Замена участка ц.о.
2	<u>Отмостка</u> Разрушение отмостки с торца дома	12м	Ремонт отмостки


Подписи комиссии:

Главный инженер ООО «Сервис-Лайн»  / В.М. Бабич /

Специалист ПТО ООО «Сервис-Лайн»  / Н.А. Фоляк /

Главный энергетик ООО «Сервис-Лайн»  / В.И. Терёшкин /

Утверждаю:  
директор ООО «Сервис-Лайн»

  
Е.В.Барышникова  
«10» октября 2019г.





АКТ  
Осеннего осмотра жилого фонда ООО «Сервис-Лайн»  
ул. Дзержинского 4

№ п/п	выявленная неисправность, повреждение	местонахождение; кол-во, ед.	вид ремонта по устранению неисправности
1	<u>Отмостка</u> Разрушение участков отмостки	60м	Ремонт отмостки
2	<u>Система центрального отопления</u> Коррозия, повреждения трубопроводов, центрального отопления	Район 4 подъезда – 9м	Замена участка розлива и стояков


Подписи комиссии:

Главный инженер ООО «Сервис-Лайн»  / В.М. Бабич/

Специалист ПТО ООО «Сервис-Лайн»  / Н.А. Фоляк /

Главный энергетик ООО «Сервис-Лайн»  / В.И. Терёшкин /

Утверждаю:  
директор ООО «Сервис-Лайн»

  
Е.В.Барышникова  
«10» октября 2019г.




АКТ  
Осеннего осмотра жилого фонда ООО «Сервис-Лайн»  
ул. Дзержинского 8

№ п/п	выявленная неисправность, повреждение	местонахождение; кол-во, ед.	вид ремонта по устранению неисправности
1	<u>Система центрального отопления.</u> Неудовлетворительная работа отопительных приборов и запорной арматуры	Стояки квартир №№ 38,26,55	Замена металлических стояков на полипропиленовые
2	<u>Кровля</u> Разрушены зонтики вентшахт	под №3	Требуется замена


Подписи комиссии:

Главный инженер ООО «Сервис-Лайн»  / В.М. Бабич /

Специалист ПТО ООО «Сервис-Лайн»  / Н.А. Фоляк /

Главный энергетик ООО «Сервис-Лайн»  / В.И. Терёшкин /

Утверждаю:  
директор ООО «Сервис-Лайн»


  
Е.В.Барышникова  
«10» октября 2019г.




АКТ  
Осеннего осмотра жилого фонда ООО «Сервис-Лайн»  
ул. Енисейская 21

№ п/п	выявленная неисправность, повреждение	местонахождение; кол-во, ед.	вид ремонта по устранению неисправности
1	<u>Подвал</u> Следы протечек, коррозия трубопроводов ц.о.	подвал	Замена трубопроводов по ц.о.
2	<u>Подъезд</u> Потемнение и загрязнение окрасочного слоя, отслоение, вздутие и местами отставание краски со шпаклевкой.	Подъезд №1,2,3	Требуется ремонт

Подписи комиссии:

Главный инженер ООО «Сервис-Лайн»  / В.М. Бабич /

Специалист ПТО ООО «Сервис-Лайн»  / Н.А. Фоляк /

Главный энергетик ООО «Сервис-Лайн»  / В.И. Терёшкин /

Утверждаю:  
директор ООО «Сервис-Лайн»

Е.В.Барышникова  
«10» октября 2019г.



АКТ  
Осеннего осмотра жилого фонда ООО «Сервис-Лайн»  
Зеленая 4

№ п/п	выявленная неисправность, повреждение	местонахождение; кол-во, ед.	вид ремонта по устранению неисправности
1	<u>Система центрального отопления:</u> Отсутствие отопительного прибора в подъезде	подъезд №2 (этаж 1) 1 шт.	Установка отопительного прибора.
2	<u>Кровля</u> Протекание кровли	подъезда № 2	Требуется увеличить отток воды


Подписи комиссии:

Главный инженер ООО «Сервис-Лайн» \_\_\_\_\_ / В.М. Бабич /

Специалист ПТО ООО «Сервис-Лайн» \_\_\_\_\_ / Н.А. Фоляк /

Главный энергетик ООО «Сервис-Лайн» \_\_\_\_\_ / В.И. Терёшкин /

Утверждаю:  
директор ООО «Сервис-Лайн»


  
Е.В.Барышникова  
«10» октября 2019г.



АКТ  
Осеннего осмотра жилого фонда ООО «Сервис-Лайн»  
Зеленая 6

№ п/п	выявленная неисправность, повреждение	местонахождение; кол-во, ед.	вид ремонта по устранению неисправности
1	<u>Водосточная система</u> Периодическая загрязненность		Очистка от грязи и ила согласно графику (или при необходимости)

Подписи комиссии:

Главный инженер ООО «Сервис-Лайн»  / В.М. Бабич /

Специалист ПТО ООО «Сервис-Лайн»  / Н.А. Фоляк /

Главный энергетик ООО «Сервис-Лайн»  / В.И. Терёшкин /

Утверждаю:  
директор ООО «Сервис-Лайн»

Е.В.Барышникова  
«10» октября 2019г.



АКТ  
Осеннего осмотра жилого фонда ООО «Сервис-Лайн»  
Калинина 1

№ п/п	выявленная неисправность, повреждение	местонахождение; кол-во, ед.	вид ремонта по устранению неисправности
1	<u>Водосточная система</u> - Требуется замена водостоков - Периодическая загрязненность	- подъезды №№ 1,2,7 - по периметру	- Замена водостоков - Очистка от грязи и ила согласно графику (или при необходимости)
2	<u>Подъезд</u> потемнение и загрязнение окрасочного слоя, отслоение, вздутие и местами отставание краски со шпаклевкой.	Подъезд 6	Ремонт подъезда

Подписи комиссии:

Главный инженер ООО «Сервис-Лайн» В.М. Бабич / В.М. Бабич/

Специалист ПТО ООО «Сервис-Лайн» Н.А. Фоляк / Н.А. Фоляк /

Главный энергетик ООО «Сервис-Лайн» В.И. Терёшкин / В.И. Терёшкин /

Утверждаю:  
директор ООО «Сервис-Лайн»

Е.В.Барышникова  
«10» октября 2019г.



АКТ  
Осеннего осмотра жилого фонда ООО «Сервис-Лайн»  
Калинина 10

№ п/п	выявленная неисправность, повреждение	местонахождение; кол-во, ед.	вид ремонта по устранению неисправности
1	<u>Подвал</u> Протекания сборок и задвижек	Узел 1,2,3,4,5,6	Замена сборок, задвижек
2	<u>Отмостка</u> Проседания грунта отмостки	30м	Уплотнение грунта и ремонт отмостки

Подписи комиссии:


Главный инженер ООО «Сервис-Лайн» В.М. Бабич / В.М. Бабич /

Специалист ПТО ООО «Сервис-Лайн» Н.А. Фоляк / Н.А. Фоляк /

Главный энергетик ООО «Сервис-Лайн» В.И. Терёшкин / В.И. Терёшкин /



Утверждаю:  
директор ООО «Сервис-Лайн»

  
Е.В.Барышникова  
«10» октября 2019г.





АКТ  
Осеннего осмотра жилого фонда ООО «Сервис-Лайн»  
Калинина 17а

№ п/п	выявленная неисправность, повреждение	местонахождение; кол-во, ед.	вид ремонта по устранению неисправности
1	<u>Фасад</u> Ремонт козырьков балкона	Кв . 17,18	Ремонт козырьков балкона


Подписи комиссии:

Главный инженер ООО «Сервис-Лайн»  / В.М. Бабич/

Специалист ПТО ООО «Сервис-Лайн»  / Н.А. Фоляк /

Главный энергетик ООО «Сервис-Лайн»  / В.И. Терёшкин /

Утверждаю:  
директор ООО «Сервис-Лайн»

  
Е.В.Барышникова  
«10» октября 2019г.





АКТ  
Осеннего осмотра жилого фонда ООО «Сервис-Лайн»  
Калинина 6

№ п/п	выявленная неисправность, повреждение	местонахождение; кол-во, ед.	вид ремонта по устранению неисправности
1	<u>Благоустройство дворовой территории</u> Разрушение ограждения детской площадки	12 п.м.	Изготовление и установка оградки
2	<u>Фасад</u> Сколы трещины на межпанельных швах, выпадение м.п. швов.	кв.47,39,36	Ремонт швов

Подписи комиссии:

Главный инженер ООО «Сервис-Лайн»  / В.М. Бабич/

Специалист ПТО ООО «Сервис-Лайн»  / Н.А. Фоляк /

Главный энергетик ООО «Сервис-Лайн»  / В.И. Терёшкин /

Утверждаю:  
директор ООО «Сервис-Лайн»

Е.В.Барышникова  
«10» октября 2019г.



АКТ  
Осеннего осмотра жилого фонда ООО «Сервис-Лайн»  
Пр. Космонавтов 1

№ п/п	выявленная неисправность, повреждение	местонахождение; кол-во, ед.	вид ремонта по устранению неисправности
1	<u>Розлив центрального отопления</u> Имеются хомуты и свищи, коррозия на трубопроводе	подъезды №№ 1-4 35 м – Ду-50 мм; 26 м – Ду-40 мм; 37 м – Ду-32 мм; 16 м – Ду-20 мм	Замена участков розлива центрального отопления
2	<u>Розлив ХВС</u> Имеются хомуты и свищи, коррозия на трубопроводе диам. 108мм, 89мм, 50мм	подъезды №№ 1,2,3,5 125м Ду-40 мм-12м	Замена участков розлива ХВС
3	Разрушение межпанельных швов (согласно заявкам)	200 м	Ремонт швов
4	<u>Фасад</u> Промерзание стены	кв.124 в тамбуре	Требуется утепление стены
5	<u>Подъезд</u> Промерзают двери тамбура	подъезд №5	Требуется утепление двери тамбура

Подписи комиссии:

Главный инженер ООО «Сервис-Лайн» В.М. Бабич / В.М. Бабич/

Специалист ПТО ООО «Сервис-Лайн» Н.А. Фоляк / Н.А. Фоляк /

Главный энергетик ООО «Сервис-Лайн» В.И. Терёшкин / В.И. Терёшкин /

Утверждаю:  
директор ООО «Сервис-Лайн»

Е.В.Барышникова  
«10» октября 2019г.



АКТ  
Осеннего осмотра жилого фонда ООО «Сервис-Лайн»  
Пр. Космонавтов 13

№ п/п	выявленная неисправность, повреждение	местонахождение; кол-во, ед.	вид ремонта по устранению неисправности
1	<u>Розлив центрального отопления</u> Имеются хомуты и свищи, коррозия на трубопроводе Ду-63, Ду-50, Ду-40	подвал 12м	Замена участков розлива центрального отопления
2	<u>Кровля</u> Разрушения вентиляционных зонтов	15 шт.	Замена вентиляционных зонтов
3	<u>Водосточная система</u> Требуется замена водосточной трубы (ливневки)	подъезды №№ 4,5 – 14 м	Замена участка водосточной трубы (ливневки)
4	Переврезка полотенцесушителя	подъезды №№ 8,7	Переврезка системы ГВС и полотенцесушителя
5	<u>Отмостка</u> Проседания грунта отмостки	Подъезд №3,4 – 30м	Уплотнение грунта и ремонт отмостки

Подписи комиссии:

Главный инженер ООО «Сервис-Лайн» В.М. Бабич / В.М. Бабич/

Специалист ПТО ООО «Сервис-Лайн» Н.А. Фоляк / Н.А. Фоляк /

Главный энергетик ООО «Сервис-Лайн» В.И. Терёшкин / В.И. Терёшкин /

Утверждаю:  
директор ООО «Сервис-Лайн»

Е.В.Барышникова  
«10» октября 2019г.



АКТ  
Осеннего осмотра жилого фонда ООО «Сервис-Лайн»  
Пр. Космонавтов 17

№ п/п	выявленная неисправность, повреждение	местонахождение; кол-во, ед.	вид ремонта по устранению неисправности
1	<u>Кровля</u> Протекание водостоков	подъезд 4	Ремонт водостоков
2	<u>Подвал</u> Множество хомутов и коррозия трубопровода ГВС и Ц.О.	Подъезд №1-4	Замена розлива ц.о. ГВС

Подписи комиссии:

Главный инженер ООО «Сервис-Лайн» \_\_\_\_\_ / В.М. Бабич/

Специалист ПТО ООО «Сервис-Лайн» \_\_\_\_\_ / Н.А. Фоляк /

Главный энергетик ООО «Сервис-Лайн» \_\_\_\_\_ / В.И. Терёшкин /

Утверждаю:  
директор ООО «Сервис-Лайн»

Е.В.Барышникова  
«10» октября 2019г.



АКТ  
Осеннего осмотра жилого фонда ООО «Сервис-Лайн»  
Пр. Космонавтов 19а

№ п/п	выявленная неисправность, повреждение	местонахождение; кол-во, ед.	вид ремонта по устранению неисправности
1	<u>Стояки ХВС, ГВС, ПС</u> Имеются хомуты и следы протечек, коррозия на трубопроводе в местах врезки запорной арматуры Ду-32	подвал – 10 шт.	Замена «сборок» на стояках ХВС, ГВС, ПС
2	<u>Подъезды</u> Волосьяные трещины и сколы штукатурки местами на стенах; местные единичные повреждения окрасочного слоя, царапины; потемнение и загрязнение окрасочного слоя, отслоение, вздутие и местами отставание краски со шпаклевкой.	подъезды № 5	Ремонт подъезда


Подписи комиссии:

Главный инженер ООО «Сервис-Лайн» \_\_\_\_\_ / В.М. Бабич /

Специалист ПТО ООО «Сервис-Лайн» \_\_\_\_\_ / Н.А. Фоляк /

Главный энергетик ООО «Сервис-Лайн» \_\_\_\_\_ / В.И. Терёшкин /

Утверждаю:  
директор ООО «Сервис-Лайн»

  
Е.В.Барышникова  
«10» октября 2019г.



АКТ  
Осеннего осмотра жилого фонда ООО «Сервис-Лайн»  
Пр. Космонавтов 41

№ п/п	выявленная неисправность, повреждение	местонахождение; кол-во, ед.	вид ремонта по устранению неисправности
1	<u>Розлив ХВС:</u> Капельные течи в местах врезки запорной арматуры	8 шт. (д-25мм)	Замена сборок.
2	<u>Система канализации и водостоков:</u> Подвал - Повреждения чугунных трубопроводов канализации, течи в местах присоединения элементов труб и в местах повреждения трубопровода. Чердак – Повреждения трубопроводов из полимерных материалов, следы течи в местах повреждения трубопровода, следы ремонтов (заделка, подмотка).	подъезды №№ 1-8 9 м 4 мест (реставрация заглушки)	Частичная замена системы канализации и водостоков с устройством креплений трубопровода.
3	<u>Крыша:</u> Прогибы плит перекрытия, сквозные трещины и пробоины в железобетонных плитах, обнажение арматуры, разрушения опорных участков железобетонных панелей стен вследствие протечек, следы ремонта отдельными местами (заделка пробоин), массовые разрушения вентиляционных грибков.	подъезды №№ 1-8  15 шт.	Усиление железобетонных плит, опорных участков железобетонных панелей, заделка трещин и пробоин. Ремонт вент.грибков.

Подписи комиссии:

Главный инженер ООО «Сервис-Лайн»  / В.М. Бабич/

Специалист ПТО ООО «Сервис-Лайн»  / Н.А. Фоляк /

Главный энергетик ООО «Сервис-Лайн»  / В.И. Терёшкин /

Утверждаю:  
директор ООО «Сервис-Лайн»

Е.В.Барышникова  
«10» октября 2019г.



АКТ  
Осеннего осмотра жилого фонда ООО «Сервис-Лайн»  
Пр. Космонавтов 51

№ п/п	выявленная неисправность, повреждение	местонахождение; кол-во, ед.	вид ремонта по устранению неисправности
1	<u>Розлив центрального отопления:</u> Неисправность запорной арматуры (чугунные краны); Поражение ржавчиной стояков и магистралей трубопровода. Следы ремонта отдельными местами и выборочной заменой; Нарушение теплоизоляции трубопроводов.	подъезды №№ 1-4 30%  30 % 80 %	Частичная замена розлива центрального отопления с заменой запорной арматуры, устройство теплоизоляции трубопровода.
2	<u>Крыша:</u> Прогибы плит перекрытия, сквозные трещины и пробоины в железобетонных плитах, обнажение арматуры, разрушения опорных участков железобетонных панелей стен вследствие протечек, следы ремонта отдельными местами (заделка пробоин), массовые разрушения вентиляционных грибков.	подъезды №№ 1-4   40%	Усиление железобетонных плит, опорных участков железобетонных панелей, заделка трещин и пробоин. Ремонт вент.грибков.

Подписи комиссии:

Главный инженер ООО «Сервис-Лайн» \_\_\_\_\_ / В.М. Бабич/

Специалист ПТО ООО «Сервис-Лайн» \_\_\_\_\_ / Н.А. Фоляк /

Главный энергетик ООО «Сервис-Лайн» \_\_\_\_\_ / В.И. Терёшкин /



Утверждаю:  
директор ООО «Сервис-Лайн»

Е.В.Барышникова  
«10» октября 2019г.



АКТ  
Осеннего осмотра жилого фонда ООО «Сервис-Лайн»  
Пр. Космонавтов 7

№ п/п	выявленная неисправность, повреждение	местонахождение; кол-во, ед.	вид ремонта по устранению неисправности
1	<u>Розлив центрального отопления</u> Имеются хомуты и свищи, коррозия на трубопроводе	подвал – 32м – 15м	Замена участков розлива центрального отопления
2	<u>Подъезды</u> Разрушены рамы оконных блоков	Подъезды №4,1	Требуется замена
3	<u>Кровля</u> Нарушение целостности покрытия кровли	6 м2	Ремонт кровли местами
4	<u>Отмостка</u> Проседания грунта отмостки	Подъезд №3	Уплотнение грунта и ремонт отмостки


Подписи комиссии:

Главный инженер ООО «Сервис-Лайн» В.М. Бабич / В.М. Бабич/

Специалист ПТО ООО «Сервис-Лайн» Н.А. Фоляк / Н.А. Фоляк /

Главный энергетик ООО «Сервис-Лайн» В.И. Терёшкин / В.И. Терёшкин /

Утверждаю:  
директор ООО «Сервис-Лайн»


  
Е.В.Барышникова  
«10» октября 2019г.





АКТ  
Осеннего осмотра жилого фонда ООО «Сервис-Лайн»  
Ул. Кр. Партизан 17

№ п/п	выявленная неисправность, повреждение	местонахождение; кол-во, ед.	вид ремонта по устранению неисправности
1	Отмостка Повреждения отмостки	50м	Требуется ремонт отмостки

Подписи комиссии:

Главный инженер ООО «Сервис-Лайн»  / В.М. Бабич /

Специалист ПТО ООО «Сервис-Лайн»  / Н.А. Фоляк /

Главный энергетик ООО «Сервис-Лайн»  / В.И. Терёшкин /

Утверждаю:  
директор ООО «Сервис-Лайн»

Е.В.Барышникова  
«10» октября 2019г.



АКТ  
Осеннего осмотра жилого фонда ООО «Сервис-Лайн»  
Ул. Кр.Партизан 19

№ п/п	выявленная неисправность, повреждение	местонахождение; кол-во, ед.	вид ремонта по устранению неисправности
1	<u>Фасад</u> Разрушение облицовочного слоя кирпичной кладки	5%	- Ремонт кирпичной кладки
2	<u>Система канализации</u> Повреждения отдельных чугунных трубопроводов, следы ремонтов (хомуты, заделка и замена отдельных участков).	10%	- Частичная замена трубопроводов
3	<u>Кровля</u> - Разрушение местами слоев покрытия; отслоения покрытия от основания; вздутия, требующие замены кровельного покрытия.	10 %	- Ремонт слоя кровельного покрытия с дополнительным покрытием местами.
4	<u>Электрооборудование</u> - В подвале частичные повреждения магистральных сетей, отсутствие креплений, повреждение изоляции магистральных сетей в отдельных местах, потеря эластичности изоляции проводов, отсутствие части приборов и крышек к ним;	6 м	- Подвешивание и крепление магистральных сетей, ревизия оборудования щита ВРУ-0,4кВ, установка недостающих приборов;

Подписи комиссии:

Главный инженер ООО «Сервис-Лайн» В.М. Бабич / В.М. Бабич/

Специалист ПТО ООО «Сервис-Лайн» Н.А. Фоляк / Н.А. Фоляк /

Главный энергетик ООО «Сервис-Лайн» В.И. Терёшкин / В.И. Терёшкин /

Утверждаю:  
директор ООО «Сервис-Лайн»

Е.В.Барышникова  
«10» октября 2019г.



АКТ  
Осеннего осмотра жилого фонда ООО «Сервис-Лайн»  
Ул. Кр.Партизан 19а

№ п/п	выявленная неисправность, повреждение	местонахождение; кол-во, ед.	вид ремонта по устранению неисправности
1	<u>Кровля</u> - Следы увлажнения на нижней плоскости плиты и на участках стены, примыкающих к балкону (козырьку). Цементный пол и гидроизоляция местами повреждены. На нижней поверхности ржавые пятна, следы протечек. Трещины; - Разрушение местами слоев покрытия гидроизоляции; отслоения покрытия от основания; вздутия, требующие замены кровельного покрытия. - Разрушение бетонных примыканий на крыше (подъезд № 4)	20%  50%	- Замена гидроизоляции с устройством цементного пола. Ремонт сливов. (этаж 5)  - Смена слоя кровельного покрытия с дополнительным покрытием местами.
2	<u>Цоколь</u> Отслоение и отпадение штукатурки стен участками (подъезд №2)	Подъезд №2: 4,0м x 0,7м; 6,0м x 0,75м Подъезд №1 : 1,0м x 0,8м	- Ремонт штукатурки
3	<u>Отмостка</u> Проседание отмостки местами или её отсутствие	1,2м x 0,5м; 12,0м x 0,5м	- Ремонт отмостки (выравнивание грунта, бетонные работы)


Подписи комиссии:

Главный инженер ООО «Сервис-Лайн» В.М. Бабич / В.М. Бабич/

Специалист ПТО ООО «Сервис-Лайн» Н.А. Фоляк / Н.А. Фоляк /

Главный энергетик ООО «Сервис-Лайн» В.И. Терёшкин / В.И. Терёшкин /

Утверждаю:  
директор ООО «Сервис-Лайн»


  
Е.В.Барышникова  
«10» октября 2019г.




АКТ  
Осеннего осмотра жилого фонда ООО «Сервис-Лайн»  
Ул. Кр. Партизан 28

№ п/п	выявленная неисправность, повреждение	местонахождение; кол-во, ед.	вид ремонта по устранению неисправности
1	<u>Подвал</u> Периодическая загрязненность	подвал	Очистка от мусора согласно графику (или при необходимости)


Подписи комиссии:

Главный инженер ООО «Сервис-Лайн»  / В.М. Бабич/

Специалист ПТО ООО «Сервис-Лайн»  / Н.А. Фоляк /

Главный энергетик ООО «Сервис-Лайн»  / В.И. Терёшкин /

Утверждаю:  
директор ООО «Сервис-Лайн»


  
Е.В.Барышникова  
«10» октября 2019г.




АКТ  
Осеннего осмотра жилого фонда ООО «Сервис-Лайн»  
Ул. Кр. Партизан 28а

№ п/п	выявленная неисправность, повреждение	местонахождение; кол-во, ед.	вид ремонта по устранению неисправности
1	<u>Розлив центрального отопления</u> Требуется замена прямых участков трубопроводов отопления с заменой фланцев у ПРЭМ	тепловой узел	Замена участков трубопроводов, фланцев для ПРЭМ


Подписи комиссии:

Главный инженер ООО «Сервис-Лайн»  / В.М. Бабич/

Специалист ПТО ООО «Сервис-Лайн»  / Н.А. Фоляк /

Главный энергетик ООО «Сервис-Лайн»  / В.И. Терёшкин /

Утверждаю:  
директор ООО «Сервис-Лайн»


  
Е.В.Барышникова  
«10» октября 2019г.



АКТ  
Осеннего осмотра жилого фонда ООО «Сервис-Лайн»  
Ул. Ленина 68

№ п/п	выявленная неисправность, повреждение	местонахождение; кол-во, ед.	вид ремонта по устранению неисправности
1	<u>Водосточная система</u> Периодическая загрязненность трубопроводов/желобов		Очистка от грязи и ила согласно графику (или при необходимости)


Подписи комиссии:

Главный инженер ООО «Сервис-Лайн»  / В.М. Бабич/

Специалист ПТО ООО «Сервис-Лайн»  / Н.А. Фоляк /

Главный энергетик ООО «Сервис-Лайн»  / В.И. Терёшкин /

Утверждаю:  
директор ООО «Сервис-Лайн»


  
Е.В.Барышникова  
«10» октября 2019г.




АКТ  
Осеннего осмотра жилого фонда ООО «Сервис-Лайн»  
Ул. Ленина 72

№ п/п	выявленная неисправность, повреждение	местонахождение; кол-во, ед.	вид ремонта по устранению неисправности
1	<u>Подвал</u> Неисправны вводные задвижки множество хомутов на трубопроводе	2 шт 30м	Замена задвижек, замена трубопровода Замена сборок

Подписи комиссии:


Главный инженер ООО «Сервис-Лайн»  / В.М. Бабич/

Специалист ПТО ООО «Сервис-Лайн»  / Н.А. Фоляк /

Главный энергетик ООО «Сервис-Лайн»  / В.И. Терёшкин /



Утверждаю:  
директор ООО «Сервис-Лайн»


  
Е.В.Барышникова  
«10» октября 2019г.




АКТ  
Осеннего осмотра жилого фонда ООО «Сервис-Лайн»  
Ул. Ленина 74

№ п/п	выявленная неисправность, повреждение	местонахождение; кол-во, ед.	вид ремонта по устранению неисправности
1	<u>Подвал</u> Неисправны вводные задвижки множество хомутов на трубопроводе	2 шт 30м	Замена задвижек, замена трубопровода


Подписи комиссии:

Главный инженер ООО «Сервис-Лайн»  / В.М. Бабич/

Специалист ПТО ООО «Сервис-Лайн»  / Н.А. Фоляк /

Главный энергетик ООО «Сервис-Лайн»  / В.И. Терёшкин /

Утверждаю:  
директор ООО «Сервис-Лайн»


  
Е.В.Барышникова  
«10» октября 2019г.




АКТ  
Осеннего осмотра жилого фонда ООО «Сервис-Лайн»  
Ул. Менделеева 19

№ п/п	выявленная неисправность, повреждение	местонахождение; кол-во, ед.	вид ремонта по устранению неисправности
1	<u>Подъезды</u> На потолке 3 ого подъезда видны протекания	1 подъезд	-Требуется ремонт подъезда
2	<u>Канализация</u> Протекает канализация	Подъезд №1 Кв.9	Требуется замена канализации


Подписи комиссии:

Главный инженер ООО «Сервис-Лайн»  / В.М. Бабич/

Специалист ПТО ООО «Сервис-Лайн»  / Н.А. Фоляк /

Главный энергетик ООО «Сервис-Лайн»  / В.И. Терёшкин /

Утверждаю:  
директор ООО «Сервис-Лайн»


  
Е.В.Барышникова  
«10» октября 2019г.





АКТ  
Осеннего осмотра жилого фонда ООО «Сервис-Лайн»  
Ул. Орлова 30

№ п/п	выявленная неисправность, повреждение	местонахождение; кол-во, ед.	вид ремонта по устранению неисправности
1	-	-	-

Подписи комиссии:

Главный инженер ООО «Сервис-Лайн»  / В.М. Бабич /

Специалист ПТО ООО «Сервис-Лайн»  / Н.А. Фоляк /

Главный энергетик ООО «Сервис-Лайн»  / В.И. Терёшкин /

Утверждаю:  
директор ООО «Сервис-Лайн»

Е.В.Барышникова  
«10» октября 2019г.



АКТ  
Осеннего осмотра жилого фонда ООО «Сервис-Лайн»  
Ул. Орлова 30а

№ п/п	выявленная неисправность, повреждение	местонахождение; кол-во, ед.	вид ремонта по устранению неисправности
1	<u>Окна</u> Ветхие окна	Подвал – 3 шт.	Установка окон ПВХ
2	<u>Подъезд</u> Разрушение отмостки по периметру дома	подъезд	Ремонт участка отмостки с увеличением ее уровня
3	<u>Кровля</u> Нет водостоков		Установка водостоков

Подписи комиссии:

Главный инженер ООО «Сервис-Лайн» Бабич / В.М. Бабич /

Специалист ПТО ООО «Сервис-Лайн» Фоляк / Н.А. Фоляк /

Главный энергетик ООО «Сервис-Лайн» Терешкин / В.И. Терёшкин /

Утверждаю:  
директор ООО «Сервис-Лайн»

Е.В.Барышникова  
«10» октября 2019г.



АКТ  
Осеннего осмотра жилого фонда ООО «Сервис-Лайн»  
Пер. 1-й. Енисейский 12

№ п/п	выявленная неисправность, повреждение	местонахождение; кол-во, ед.	вид ремонта по устранению неисправности
1	Отмостка Разрушение участков отмостки	40м.	Ремонт отмостки

Подписи комиссии:

Главный инженер ООО «Сервис-Лайн» \_\_\_\_\_ / В.М. Бабич /

Специалист ПТО ООО «Сервис-Лайн» \_\_\_\_\_ / Н.А. Фоляк /

Главный энергетик ООО «Сервис-Лайн» \_\_\_\_\_ / В.И. Терёшкин /

Утверждаю:  
директор ООО «Сервис-Лайн»

Е.В.Барышникова  
«10» октября 2019г.



АКТ  
Осеннего осмотра жилого фонда ООО «Сервис-Лайн»  
Ул. Пушкина 36

№ п/п	выявленная неисправность, повреждение	местонахождение; кол-во, ед.	вид ремонта по устранению неисправности
1	<u>Отмостка</u> Разрушение участков отмостки, ее проседание	район подъездов №№ 1,2	Ремонт участков отмостки с увеличением ее уровня
2	<u>Цоколь дома (фасад)</u> Отставание или отбитые места, глубокие трещины, мелкие пробоины, отслоение накрывочного слоя местами; а также разрушение кирпичной кладки	район подъездов №№ 1,2,3	Ремонт штукатурки местами, восстановление кирпичной кладки стен цоколя
3	<u>Кровля</u> Разрушение конька местами отсутствие	40м	Замена конька
4	<u>Подвал</u> Протекают концевые краны хомуты на розливе ХВС ГВС	Узел 3,4,5,6	Замена кранов, замена розлива.

Подписи комиссии:

Главный инженер ООО «Сервис-Лайн» Бабич / В.М. Бабич/

Специалист ПТО ООО «Сервис-Лайн» Фоляк / Н.А. Фоляк /

Главный энергетик ООО «Сервис-Лайн» Терешкин / В.И. Терешкин /

Утверждаю:  
директор ООО «Сервис-Лайн»

Е.В.Барышникова  
«10» октября 2019г.



АКТ  
Осеннего осмотра жилого фонда ООО «Сервис-Лайн»  
Ул. Советская 30

№ п/п	выявленная неисправность, повреждение	местонахождение; кол-во, ед.	вид ремонта по устранению неисправности
1	<u>Тепловой узел:</u> отсутствуют приборы учета тепла; неисправны водосчетчики (подача, обратка ГВС)	подвал 2 шт.	Замена водосчетчиков
2	<u>Система канализации</u> Износ чугунных трубопроводов	стояки в квартирах	Замена стояков канализации на полипропилен
3	<u>Подъезд</u> Повреждение изоляции сетей в подъезде	с1 по 2 подъезд	Замена светильников с установкой датчиков движения
4	<u>Стены фасада</u> Отслоение и выветривание раствора в стыках панелей, следы протечек через стыки внутри здания, трещины, промерзание и продувание через стыки	квартиры №№ 73,74,13	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой:
5	<u>Подъезды</u> Волосяные трещины и сколы штукатурки местами на стенах; местные единичные повреждения окрасочного слоя, царапины; потемнение и загрязнение окрасочного слоя, отслоение, вздутие и местами отставание краски со шпаклевкой.	Подъезды №1,2	Ремонт подъездов


Подписи комиссии:

Главный инженер ООО «Сервис-Лайн» \_\_\_\_\_ / В.М. Бабич/

Специалист ПТО ООО «Сервис-Лайн» \_\_\_\_\_ / Н.А. Фоляк /

Главный энергетик ООО «Сервис-Лайн» \_\_\_\_\_ / В.И. Терёшкин /

Утверждаю:  
директор ООО «Сервис-Лайн»


  
Е.В.Барышникова  
«10» октября 2019г.



АКТ  
Осеннего осмотра жилого фонда ООО «Сервис-Лайн»  
Ул. Советская 53

№ п/п	выявленная неисправность, повреждение	местонахождение; кол-во, ед.	вид ремонта по устранению неисправности
1	<u>Ограждение</u> Разрушение ограждения между МКД ул. Советская, д. №№ 53,55,57		Ремонт ограждения
2	<u>Крыша</u> Ливневки плохо отводят стоки		Осмотр и чистка ливневки

Подписи комиссии:


Главный инженер ООО «Сервис-Лайн»  / В.М. Бабич/

Специалист ПТО ООО «Сервис-Лайн»  / Н.А. Фоляк /

Главный энергетик ООО «Сервис-Лайн»  / В.И. Терёшкин /



Утверждаю:  
директор ООО «Сервис-Лайн»


  
Е.В.Барышникова  
«10» октября 2019г.



АКТ  
Осеннего осмотра жилого фонда ООО «Сервис-Лайн»  
Ул. Советская 55

№ п/п	выявленная неисправность, повреждение	местонахождение; кол-во, ед.	вид ремонта по устранению неисправности
1	<u>Ограждение</u> Разрушение ограждения между МКД ул. Советская, д. №№ 53,55,57		Ремонт ограждения
2	<u>Крыша</u> Ливневки плохо отводят стоки		Осмотр и чистка ливневки


Подписи комиссии:

Главный инженер ООО «Сервис-Лайн»  / В.М. Бабич/

Специалист ПТО ООО «Сервис-Лайн»  / Н.А. Фоляк /

Главный энергетик ООО «Сервис-Лайн»  / В.И. Терёшкин /

Утверждаю:  
директор ООО «Сервис-Лайн»


  
Е.В.Барышникова  
«10» октября 2019г.



АКТ  
Осеннего осмотра жилого фонда ООО «Сервис-Лайн»  
Ул. Советская 57

№ п/п	выявленная неисправность, повреждение	местонахождение; кол-во, ед.	вид ремонта по устранению неисправности
1	Ограждение Промерзание стены в районе фундамента	утепление стены	В районе кв.4


Подписи комиссии:

Главный инженер ООО «Сервис-Лайн»  / В.М. Бабич/

Специалист ПТО ООО «Сервис-Лайн»  / Н.А. Фоляк /

Главный энергетик ООО «Сервис-Лайн»  / В.И. Терёшкин /

Утверждаю:  
директор ООО «Сервис-Лайн»


  
Е.В.Барышникова  
«10» октября 2019г.




АКТ  
Осеннего осмотра жилого фонда ООО «Сервис-Лайн»  
Ул. Советская 59

№ п/п	выявленная неисправность, повреждение	местонахождение; кол-во, ед.	вид ремонта по устранению неисправности
1	----	----	----


Подписи комиссии:

Главный инженер ООО «Сервис-Лайн»  / В.М. Бабич /

Специалист ПТО ООО «Сервис-Лайн»  / Н.А. Фоляк /

Главный энергетик ООО «Сервис-Лайн»  / В.И. Терёшкин /

Утверждаю:  
директор ООО «Сервис-Лайн»

  
Е.В.Барышникова  
«10» октября 2019г.




АКТ  
Осеннего осмотра жилого фонда ООО «Сервис-Лайн»  
Ул. Советская 60

№ п/п	выявленная неисправность, повреждение	местонахождение; кол-во, ед.	вид ремонта по устранению неисправности
1	Неудовлетворительная работа отопительных приборов и запорной арматуры	кв.32	замена стояков


Подписи комиссии:

Главный инженер ООО «Сервис-Лайн»  / В.М. Бабич /

Специалист ПТО ООО «Сервис-Лайн»  / Н.А. Фоляк /

Главный энергетик ООО «Сервис-Лайн»  / В.И. Терёшкин /

Утверждаю:  
директор ООО «Сервис-Лайн»

  
Е.В.Барышникова  
«10» октября 2019г.



АКТ  
Осеннего осмотра жилого фонда ООО «Сервис-Лайн»  
Ул. Советская 65

№ п/п	выявленная неисправность, повреждение	местонахождение; кол-во, ед.	вид ремонта по устранению неисправности
1	<u>Благоустройство придомовой территории</u> Деформация асфальтового покрытия на пешеходных дорожках	3 м2	Восстановление участков пешеходных дорожек


Подписи комиссии:

Главный инженер ООО «Сервис-Лайн»  / В.М. Бабич/

Специалист ПТО ООО «Сервис-Лайн»  / Н.А. Фоляк /

Главный энергетик ООО «Сервис-Лайн»  / В.И. Терёшкин /

Утверждаю:  
директор ООО «Сервис-Лайн»


  
Е.В.Барышникова  
«10» октября 2019г.





АКТ  
Осеннего осмотра жилого фонда ООО «Сервис-Лайн»  
Ул. Советская 67

№ п/п	выявленная неисправность, повреждение	местонахождение; кол-во, ед.	вид ремонта по устранению неисправности
1	----	----	----


Подписи комиссии:

Главный инженер ООО «Сервис-Лайн»  / В.М. Бабич /

Специалист ПТО ООО «Сервис-Лайн»  / Н.А. Фоляк /

Главный энергетик ООО «Сервис-Лайн»  / В.И. Терёшкин /

Утверждаю:  
директор ООО «Сервис-Лайн»


  
Е.В.Барышникова  
«10» октября 2019г.




АКТ  
Осеннего осмотра жилого фонда ООО «Сервис-Лайн»  
Ул. Советская 73

№ п/п	выявленная неисправность, повреждение	местонахождение; кол-во, ед.	вид ремонта по устранению неисправности
1	<u>Розлив ХВС, ГВС:</u> Капельные течи в местах врезки запорной арматуры; Отдельные повреждения трубопровода (свищи); Сильное поражение ржавчиной стояков и магистралей трубопровода.	40 м	Замена участков розлива ХВС, ГВС


Подписи комиссии:

Главный инженер ООО «Сервис-Лайн»  / В.М. Бабич/

Специалист ПТО ООО «Сервис-Лайн»  / Н.А. Фоляк /

Главный энергетик ООО «Сервис-Лайн»  / В.И. Терёшкин /

Утверждаю:  
директор ООО «Сервис-Лайн»

  
Е.В.Барышникова  
«10» октября 2019г.




АКТ  
Осеннего осмотра жилого фонда ООО «Сервис-Лайн»  
Ул. Советская 75

№ п/п	выявленная неисправность, повреждение	местонахождение; кол-во, ед.	вид ремонта по устранению неисправности
1	<u>Розлив ХВС, ГВС:</u> Капельные течи в местах врезки запорной арматуры; Отдельные повреждения трубопровода (свищи); Сильное поражение ржавчиной стояков и магистралей трубопровода.	40 м	Замена участков розлива ХВС, ГВС
2	<u>Система канализации</u> Износ чугунных трубопроводов	стояки в квартирах	Замена стояков канализации на полипропилен

Подписи комиссии:


Главный инженер ООО «Сервис-Лайн»  / В.М. Бабич/

Специалист ПТО ООО «Сервис-Лайн»  / Н.А. Фоляк /

Главный энергетик ООО «Сервис-Лайн»  / В.И. Терёшкин /



Утверждаю:  
директор ООО «Сервис-Лайн»


  
Е.В.Барышникова  
«10» октября 2019г.




АКТ  
Осеннего осмотра жилого фонда ООО «Сервис-Лайн»  
Ул. Советская 77

№ п/п	выявленная неисправность, повреждение	местонахождение; кол-во, ед.	вид ремонта по устранению неисправности
1	<u>Розлив ХВС, ГВС:</u> Капельные течи в местах врезки запорной арматуры; Отдельные повреждения трубопровода (свищи); Сильное поражение ржавчиной стояков и магистралей трубопровода.	40 м	Замена участков розлива ХВС, ГВС

Подписи комиссии:

Главный инженер ООО «Сервис-Лайн»  / В.М. Бабич /

Специалист ПТО ООО «Сервис-Лайн»  / Н.А. Фоляк /

Главный энергетик ООО «Сервис-Лайн»  / В.И. Терёшкин /

Утверждаю:  
директор ООО «Сервис-Лайн»

Е.В.Барышникова  
«10» октября 2019г.



АКТ  
Осеннего осмотра жилого фонда ООО «Сервис-Лайн»  
Ул. Советская 90

№ п/п	выявленная неисправность, повреждение	местонахождение; кол-во, ед.	вид ремонта по устранению неисправности
1	<u>Розлив ХВС, ГВС:</u> Капельные течи в местах врезки запорной арматуры; Отдельные повреждения трубопровода (свищи); Сильное поражение ржавчиной стояков и магистралей трубопровода.	40 м (Ду-100)	Замена участков розлива ХВС, ГВС
2	<u>Подвал:</u> Периодическая загрязненность	подвал	Очистка от мусора согласно графику или при необходимости
3	<u>Стены фасада</u> Отслоение и выветривание раствора в стыках панелей, следы протечек через стыки внутри здания, трещины, промерзание и продувание через стыки	квартиры №№ 10,93	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: вулканизирующейся
4	<u>Подъезд</u> Волосяные трещины и сколы штукатурки местами на стенах; местные единичные повреждения окрасочного слоя, царапины; потемнение и загрязнение окрасочного слоя, отслоение, вздутие и местами отставание краски со шпаклевкой	подъезд 1,3,5,6	ремонт подъездов

Подписи комиссии:

Главный инженер ООО «Сервис-Лайн» \_\_\_\_\_ / В.М. Бабич/

Специалист ПТО ООО «Сервис-Лайн» \_\_\_\_\_ / Н.А. Фоляк /

Главный энергетик ООО «Сервис-Лайн» \_\_\_\_\_ / В.И. Терёшкин /

Утверждаю:  
директор ООО «Сервис-Лайн»

Е.В.Барышникова  
«10» октября 2019г.



АКТ  
Осеннего осмотра жилого фонда ООО «Сервис-Лайн»  
Ул. Сурикова 5

№ п/п	выявленная неисправность, повреждение	местонахождение; кол-во, ед.	вид ремонта по устранению неисправности
1	<u>Кровля:</u> отсутствует утепление кровли	кровля 95 %	требуется утепление кровли
2	<u>Розлив ХВС:</u> Повреждения трубопровода (свищи), поражение ржавчиной	4 м	Замена участка трубопровода
3	<u>Система электрооборудования:</u> удовлетворительно	Система электрооборудования	---


Подписи комиссии:

Главный инженер ООО «Сервис-Лайн» \_\_\_\_\_ / В.М. Бабич /

Специалист ПТО ООО «Сервис-Лайн» \_\_\_\_\_ / Н.А. Фоляк /

Главный энергетик ООО «Сервис-Лайн» \_\_\_\_\_ / В.И. Терёшкин /

Утверждаю:  
директор ООО «Сервис-Лайн»


  
Е.В.Барышникова  
«10» октября 2019г.




АКТ  
Осеннего осмотра жилого фонда ООО «Сервис-Лайн»  
ул. Чайковского, д. 17

№ п/п	выявленная неисправность, повреждение	местонахождение; кол-во, ед.	вид ремонта по устранению неисправности
1	<u>Подъезд</u> Волосяные трещины и сколы штукатурки местами на стенах; местные единичные повреждения окрасочного слоя, царапины; потемнение и загрязнение окрасочного слоя, отслоение, вздутие и местами отставание краски со шпаклевкой	подъезд № 1	Косметический ремонт подъезда с ремонтом полов


Подписи комиссии:

Главный инженер ООО «Сервис-Лайн»  / В.М. Бабич/

Специалист ПТО ООО «Сервис-Лайн»  / Н.А. Фоляк /

Главный энергетик ООО «Сервис-Лайн»  / В.И. Терёшкин /

Утверждаю:  
директор ООО «Сервис-Лайн»


  
Е.В.Барышникова  
«10» октября 2019г.





АКТ  
Осеннего осмотра жилого фонда ООО «Сервис-Лайн»  
ул. Чайковского, д. 8

№ п/п	выявленная неисправность, повреждение	местонахождение; кол-во, ед.	вид ремонта по устранению неисправности
1	----	----	----


Подписи комиссии:

Главный инженер ООО «Сервис-Лайн»  / В.М. Бабич /

Специалист ПТО ООО «Сервис-Лайн»  / Н.А. Фоляк /

Главный энергетик ООО «Сервис-Лайн»  / В.И. Терёшкин /

Утверждаю:  
директор ООО «Сервис-Лайн»

  
Е.В.Барышникова  
«10» октября 2019г.



АКТ  
Осеннего осмотра жилого фонда ООО «Сервис-Лайн»  
ул. Чапаева, д. 13

№ п/п	выявленная неисправность, повреждение	местонахождение; кол-во, ед.	вид ремонта по устранению неисправности
1	<u>Крыша:</u> Прогибы стропильных ног, поражение гнилью и жучком древесины деталей крыши, повреждение/отсутствие деталей слуховых окон. Отколы и трещины асбоцементных листов, протечки. Массовое разрушение кирпичных вентиляционных шахт.	Кровля 95%	Капитальный ремонт кровли
2	<u>Инженерные коммуникации:</u> Массовый износ трубопроводов, выход из строя запорной арматуры, сильное поражение коррозией элементов системы. Сильное затопление подвальных помещений участками.	подвал 93%	Чистка подвала. Замена розлива ХВС, ГВС и центрального отопления
3	<u>Фундамент:</u> Разрушение фундамента несущей стены в подвальном помещении	подвал (подъезд 1)	Восстановление стены

Подписи комиссии:

Главный инженер ООО «Сервис-Лайн»  / В.М. Бабич/

Специалист ПТО ООО «Сервис-Лайн»  / Н.А. Фоляк /

Главный энергетик ООО «Сервис-Лайн»  / В.И. Терёшкин /

Утверждаю:  
директор ООО «Сервис-Лайн»

Е.В.Барышникова  
«10» октября 2019г.



АКТ  
Осеннего осмотра жилого фонда ООО «Сервис-Лайн»  
ул. Юбилейная 5

№ п/п	выявленная неисправность, повреждение	местонахождение; кол-во, ед.	вид ремонта по устранению неисправности
1	<u>Розлив центрального отопления</u> - Поражение коррозией трубопроводов, неисправность запорной арматуры на стояках («сборки»)	5%	- Замена участков розлива центрального отопления и «сборок»
2	<u>Розлив ХВС, ГВС, ПС</u> - Неисправность запорной арматуры	25%	- Замена участков розлива и «сборок»
3	<u>Система канализации</u> - Неисправность труб канализации	60%	- Замена участков трубопровода
4	<u>Кровля</u> - Неглубокие трещины в железобетонных стропильных балках и плитах (ванны), протечки крыш в местах ливневых трубопроводов, мелкие пробоины в плитах покрытия, обнажение арматуры; - Неглубокие трещины в железобетонных стропильных балках и плитах, мелкие пробоины в плитах (в местах примыканий);	30% 70%	- Заделка трещин и выбоин (бетонные работы);

Подписи комиссии:

Главный инженер ООО «Сервис-Лайн» В.М. Бабич / В.М. Бабич/

Специалист ПТО ООО «Сервис-Лайн» Н.А. Фоляк / Н.А. Фоляк /

Главный энергетик ООО «Сервис-Лайн» В.И. Терёшкин / В.И. Терёшкин /