



АКТ
 Весенне-летнего осмотра жилого фонда ООО «Сервис-Лайн»
 ул. Чапаева, д. 13

№ п/п	выявленная неисправность, повреждение	местонахождение; кол-во, ед.	вид ремонта по устранению неисправности
1	Крыша: Прогнибы стропильных ног, поражение гнилью и жучком древесины деталей крыши, повреждение/отсутствие деталей слуховых окон. Отколы и трещины асбоцементных листов, протечки. Массовое разрушение кирпичных вентиляционных шахт.	Кровля 95%	Капитальный ремонт кровли
2	Инженерные коммуникации: Массовый износ трубопроводов, выход из строя запорной арматуры, сильное поражение коррозией элементов системы. Сильное затопление подвальных помещений участками.	подвал 93%	Чистка подвала. Замена розлива ХВС, ГВС и центрального отопления
3	Фундамент: Разрушение фундамента несущей стены в подвальном помещении	подвал (подъезд I)	Восстановление стены

Подписи комиссии:

Главный инженер ООО «Сервис-Лайн» _____ /В.М. Бабич/

Специалист ПТО ООО «Сервис-Лайн» _____ /Н.А. Фоляк/

Главный энергетик ООО «Сервис-Лайн» _____ /В.И. Терёшкин/



АКТ
Весенне-летнего осмотра жилого фонда ООО «Сервис-Лайн»
Пр. Космонавтов 51

№ п/п	выявленная неисправность, повреждение	местонахождение; кол-во, ед.	вид ремонта по устранению неисправности
1	Розлив центрального отопления; Неисправность запорной арматуры (чугунные краны); Поражение ржавчиной стояков и магистралей трубопровода. Следы ремонта отдельными местами и выборочной заменой; Нарушение теплоизоляции трубопроводов.	подъезды №№ 1-4 30% 30 % 80 %	Частичная замена розлива центрального отопления с заменой запорной арматуры, устройство теплоизоляции трубопровода.
2	Окна; Износ, повреждения оконных блоков	подъезды №3	Замена окон на ПВХ

Подписи комиссии:

Главный инженер ООО «Сервис-Лайн» _____ /В.М. Бабич/

Специалист ПТО ООО «Сервис-Лайн» _____ /Н.А. Фоляк/

Главный энергетик ООО «Сервис-Лайн» _____ /В.И. Терёшкин/



Утверждаю:
Директор ООО «Сервис-Лайн»
Е.В. Барышникова
2020г.

АКТ
Весенне-летнего осмотра жилого фонда ООО «Сервис-Лайн»
ул. Чайковского, д. 17

№ п/п	выявленная неисправность, повреждение	местонахождение; кол-во, ед.	вид ремонта по устранению неисправности
1	Подъезд Волосные трещины и сколы штукатурки местами на стенах; местные единичные повреждения окрасочного слоя, царапины; потемнение и загрязнение окрасочного слоя, отслоение, вздутие и местами отставание краски со шпаклевкой	подъезд № 1	Косметический ремонт подъезда с ремонтом полов

Подписи комиссии:

Главный инженер ООО «Сервис-Лайн» _____ /В.М. Бабич/

Специалист ПТО ООО «Сервис-Лайн» _____ /Н.А. Фоляк/

Главный энергетик ООО «Сервис-Лайн» _____ /В.И. Терёшкин/



АКТ
Весенне-летнего осмотра жилого фонда ООО «Сервис-Лайн»
ул. Юбилейная 5

№ п/п	выявленная неисправность, повреждение	местонахождение; кол-во, ед.	вид ремонта по устранению неисправности
1	Розлив центрального отопления - Поражение коррозией трубопроводов, неисправность запорной арматуры на стояках («сборки»)	5%	- Замена участков розлива центрального отопления и «сборок»
2	Розлив ХВС, ГВС, ПС - Неисправность запорной арматуры	25%	- Замена участков розлива и «сборок»
3	Система канализации - Неисправность труб канализации	60%	- Замена участков трубопровода
4	Кровля - Неглубокие трещины в железобетонных стропильных балках и плитах (ванны), протечки крыши в местах ливневых трубопроводов, мелкие пробойны в плитах покрытия, обнажение арматуры; - Неглубокие трещины в железобетонных стропильных балках и плитах, мелкие пробойны в плитах (в местах примыканий);	30% 70%	- Заделка трещин и выбоин (бетонные работы);

Подписи комиссии:

Главный инженер ООО «Сервис-Лайн» В.М. Бабич /В.М. Бабич/

Специалист ПТО ООО «Сервис-Лайн» Н.А. Фоляк /Н.А. Фоляк/

Главный энергетик ООО «Сервис-Лайн» В.И. Терёшкин /В.И. Терёшкин/

Утверждаю:
 Директор ООО «Сервис-Лайн»
 Е.В. Барышникова
 « 10 » _____ 2020г.



АКТ
Весенне-летнего осмотра жилого фонда ООО «Сервис-Лайн»
Ул. Советская 60

№ п/п	выявленная неисправность, повреждение	местонахождение; кол-во, ед.	вид ремонта по устранению неисправности
1	Кровля Разрушение кровельного гидроизоляционного покрытия	Кв. 29 – 6 м2	Ремонт мягкой кровли

Подписи комиссии:

Главный инженер ООО «Сервис-Лайн» _____ /В.М. Бабич/

Специалист ПТО ООО «Сервис-Лайн» _____ /Н.А. Фоляк/

Главный энергетик ООО «Сервис-Лайн» _____ /В.И. Терёшкин/

Утверждаю:
 Директор ООО «Сервис-Лайн»
 Е.В. Барышникова
 «26» сентября 2020г.



АКТ
Весенне-летний осмотр жилого фонда ООО «Сервис-Лайн»
Ул. Советская 65

№ п/п	выявленная неисправность, повреждение	местонахождение; кол-во, ед.	вид ремонта по устранению неисправности
1	Благоустройство придомовой территории Деформация асфальтового покрытия на пешеходных дорожках	3 м2	Восстановление пешеходных дорожек участков
2	Подъезды Отслоение, разрушения штукатурно-окрасочного слоя, загрязнения стен	Подъезд №3	Косметический ремонт

Подписи комиссии:

Главный инженер ООО «Сервис-Лайн»  /В.М. Бабич/

Специалист ПТО ООО «Сервис-Лайн»  /Н.А. Фоляк/

Главный энергетик ООО «Сервис-Лайн»  /В.И. Терёшкин/



АКТ
Весенне-летнего осмотра жилого фонда ООО «Сервис-Лайн»
Ул. Советская 67

№ п/п	выявленная неисправность, повреждение	местонахождение; кол-во, ед.	вид ремонта по устранению неисправности
1	Подъезд Износ половой плитки, частичные разрушения, отслоения	Подъезд №№ 1,2,3 – 9 м2	Замена половой плитки
2	Водосточная система Повреждения водостоков	Подъезды №№ 2,3	Замена воронок 2шт

Подписи комиссии:

Главный инженер ООО «Сервис-Лайн» Бабич /В.М. Бабич/

Специалист ПТО ООО «Сервис-Лайн» Фольк /Н.А. Фольк/

Главный энергетик ООО «Сервис-Лайн» Терешкин /В.И. Терешкин/

Утверждаю:
 Директор ООО «Сервис-Лайн»
 Е.В. Барышникова
 « 8 » _____ 2020г.



АКТ
 Весенне-летнего осмотра жилого фонда ООО «Сервис-Лайн»
 Ул. Советская 73

№ п/п	выявленная неисправность, повреждение	местонахождение; кол-во, ед.	вид ремонта по устранению неисправности
1	Розлив ХВС, ГВС; Капельные течи в местах врезки запорной арматуры; Отдельные повреждения трубопровода (свищи); Сильное поражение ржавчиной стояков и магистралей трубопровода.	40 м	Замена участков розлива ХВС, ГВС

Подписи комиссии:

Главный инженер ООО «Сервис-Лайн» Веден /В.М. Бабич/
 Специалист ПТО ООО «Сервис-Лайн» А /Н.А. Фоляк/
 Главный энергетик ООО «Сервис-Лайн» В.И. Терешкин /В.И. Терешкин/



АКТ
Весенне-летнего осмотра жилого фонда ООО «Сервис-Лайн»
Ул. Советская 75

№ п/п	выявленная неисправность, повреждение	местонахождение; кол-во, ед.	вид ремонта по устранению неисправности
1	<u>Розлив ХВС, ГВС;</u> Капельные течи в местах врезки запорной арматуры; Отдельные повреждения трубопровода (свищи); Сильное поражение ржавчиной стояков и магистралей трубопровода.	40 м	Замена участков розлива ХВС, ГВС
2	<u>Система канализации</u> Износ чугунных трубопроводов	стояки в квартирах	Замена стояков канализации на полипропилен

Подписи комиссии:

Главный инженер ООО «Сервис-Лайн» Рыжов /В.М. Бабич/

Специалист ПТО ООО «Сервис-Лайн» Фоляк /Н.А. Фоляк/

Главный энергетик ООО «Сервис-Лайн» Терешкин /В.И. Терёшкин/

Утверждаю:
 Директор ООО «Сервис-Лайн»
 Е.В. Барышникова
 « 23 » сентября 2020г.

АКТ
Весенне-летнего осмотра жилого фонда ООО «Сервис-Лайн»
Ул. Советская 77

№ п/п	выявленная неисправность, повреждение	местонахождение; кол-во, ед.	вид ремонта по устранению неисправности
1	Розлив ХВС, ГВС; Капельные течи в местах врезки запорной арматуры; Отдельные повреждения трубопровода (свищи); Сильное поражение ржавчиной стояков и магистралей трубопровода.	40 м	Замена участков розлива ХВС, ГВС

Подписи комиссии:

Главный инженер ООО «Сервис-Лайн»  /В.М. Бабич/

Специалист ПТО ООО «Сервис-Лайн»  /Н.А. Фольяк/

Главный энергетик ООО «Сервис-Лайн»  /В.И. Терёшкин/

Утверждаю:
 Директор ООО «Сервис-Лайн»
 Е.В. Барышникова
 « 6 » _____ 2020г.

АКТ
Весенне-летнего осмотра жилого фонда ООО «Сервис-Лайн»
Ул. Советская 90

№ п/п	выявленная неисправность, повреждение	местонахождение; кол-во, ед.	вид ремонта по устранению неисправности
1	Розлив и. отопления, ГВС; Отдельные повреждения трубопровода (свищи); Сильное поражение ржавчиной стояков и трубопровода.	40 м	Замена участков розлива ц.о., ГВС
2	Подвал: Периодическая загрязненность	подвал	Очистка от мусора согласно графику или при необходимости
3	Стены фасада Отслоение и выветривание раствора в стыках панелей, следы протечек через стыки внутри здания, трещины, промерзание и продувание через стыки	квартиры №№ 83, 147	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: вулканизирующейся
4	Подъезд Волосные трещины и сколы штукатурки местами на стенах; местные единичные повреждения окрасочного слоя, царапины; потемнение и загрязнение окрасочного слоя, отслоение, вздутие и местами отставание краски со шпаклевкой	подъезд 5,6	ремонт подъездов

Подписи комиссии:

Главный инженер ООО «Сервис-Лайн» _____ /В.М. Бабич/
 Специалист ПТО ООО «Сервис-Лайн» _____ /Н.А. Фоляк/
 Главный энергетик ООО «Сервис-Лайн» _____ /В.И. Терёшкин/



Утверждаю:
Директор ООО «Сервис-Лайн»
Е.В. Барышникова
« 17 » _____ 2020г.

АКТ
Весенне-летнего осмотра жилого фонда ООО «Сервис-Лайн»
Ул. Сурикова 5

№ п/п	выявленная неисправность, повреждение	местонахождение; кол-во, ед.	вид ремонта по устранению неисправности
1	Кровля: отсутствует утепление кровли	кровля 95 %	требуется утепление кровли
2	Розлив ХВС; Повреждения трубопровода (свинцы), поражение ржавчиной	4 м	Замена участка трубопровода
3	Система электрооборудования: удовлетворительно	Система электрооборудования	---

Подписи комиссии:

Главный инженер ООО «Сервис-Лайн» _____ /В.М. Бабич/

Специалист ПТО ООО «Сервис-Лайн» _____ /Н.А. Фоляк/

Главный энергетик ООО «Сервис-Лайн» _____ /В.И. Терёшкин/

Утверждаю:

Директор ООО «Сервис-Лайн»

Е.В. Барышникова

2020г.



АКТ
Весенне-летнего осмотра жилого фонда ООО «Сервис-Лайн»
ул. Чайковского, д. 8

№ п/п	выявленная неисправность, повреждение	местонахождение; кол-во, ед.	вид ремонта по устранению неисправности
1	----	----	----

Подписи комиссии:

Главный инженер ООО «Сервис-Лайн» _____ /В.М. Бабич/

Специалист ПТО ООО «Сервис-Лайн» _____ /Н.А. Фоляк/

Главный энергетик ООО «Сервис-Лайн» _____ /В.И. Терёшкин/

Утверждаю:
 Директор ООО «Сервис-Лайн»

 Е.В. Барышникова
 «13» _____ 2020г.

АКТ
 Весенне-летнего осмотра жилого фонда ООО «Сервис-Лайн»
 Ул. Кр. Партизан 28а

№ п/п	выявленная неисправность, повреждение	местонахождение; кол-во, ед.	вид ремонта по устранению неисправности
1	Розлив центрального отопления Требуется замена прямых участков трубопроводов отопления с заменой фланцев у ПРЭМ	тепловой узел	Замена участков трубопроводов, фланцев для ПРЭМ

Подписи комиссии:

Главный инженер ООО «Сервис-Лайн»  /В.М. Бабич/

Специалист ПТО ООО «Сервис-Лайн»  /Н.А. Фоляк/

Главный энергетик ООО «Сервис-Лайн»  /В.И. Терёшкин/

Утверждаю:
Директор ООО «Сервис-Лайн»

« 2 » _____ 2020г.
Е.В. Барышникова



АКТ
Весенне-летнего осмотра жилого фонда ООО «Сервис-Лайн»
Ул. Ленина 68

№ п/п	выявленная неисправность, повреждение	местонахождение; кол-во, ед.	вид ремонта по устранению неисправности
1	Водосточная система Периодическая загрязненность трубопроводов/желобов		Очистка от грязи и ила согласно графику (или при необходимости)

Подписи комиссии:

Главный инженер ООО «Сервис-Лайн» _____ /В.М. Бабич/

Специалист ПТО ООО «Сервис-Лайн» _____ /Н.А. Фоляк/

Главный энергетик ООО «Сервис-Лайн» _____ /В.И. Терёшкин/

Утверждаю:
 Директор ООО «Сервис-Лайн»
 Е.В. Барышникова
 « 21 » _____ 2020г.



АКТ
Весенне-летнего осмотра жилого фонда ООО «Сервис-Лайн»
Ул. Ленина 72

№ п/п	выявленная неисправность, повреждение	местонахождение; кол-во, ед.	вид ремонта по устранению неисправности
1	<u>Подвал</u> Неисправны вводные задвижки множество хомутов на трубопроводе	2 шт 30м	Замена задвижек, замена трубопровода Замена сборок

Подписи комиссии:

Главный инженер ООО «Сервис-Лайн» _____ /В.М. Бабич/

Специалист ПТО ООО «Сервис-Лайн» _____ /Н.А. Фоляк/

Главный энергетик ООО «Сервис-Лайн» _____ /В.И. Терёшкин/

Утверждаю:
 Директор ООО «Сервис-Лайн»
 Е.В. Барышникова
 « 17 » сентября 2020г.



АКТ
Весенне-летнего осмотра жилого фонда ООО «Сервис-Лайн»
Ул. Ленина 74

№ п/п	выявленная неисправность, повреждение	местонахождение; кол-во, ед.	вид ремонта по устранению неисправности
1	Подвал Неисправны вводные задвижки множество хомутов на трубопроводе	2 шт 30м	Замена задвижек, замена трубопровода

Подписи комиссии:

Главный инженер ООО «Сервис-Лайн»  /В.М. Бабич/

Специалист ПТО ООО «Сервис-Лайн»  /Н.А. Фоляк/

Главный энергетик ООО «Сервис-Лайн»  /В.И. Терёшкин/

Утверждаю:
 Директор ООО «Сервис-Лайн»
 Е.В. Барышникова
 « 2 » _____ 2020г.



АКТ
Весенне-летнего осмотра жилого фонда ООО «Сервис-Лайн»
Ул. Менделеева 19

№ п/п	выявленная неисправность, повреждение	местонахождение; кол-во, ед.	вид ремонта по устранению неисправности
1	Подъезды Износ деревянных полов	1 подъезд	Ремонт пола

Подписи комиссии:

Главный инженер ООО «Сервис-Лайн» _____ /В.М. Бабич/

Специалист ПТО ООО «Сервис-Лайн» _____ /Н.А. Фоляк/

Главный энергетик ООО «Сервис-Лайн» _____ /В.И. Терёшкин/

Утверждаю:
 Директор ООО «Сервис-Лайн»
 Е.В. Барышникова
 « 11 » _____ 2020г.



АКТ
Весенне-летнего осмотра жилого фонда ООО «Сервис-Лайн»
Ул. Орлова 30

№ п/п	выявленная неисправность, повреждение	местонахождение; кол-во, ед. подвал	вид ремонта по устранению неисправности
1	Система канализации Неисправность канализационного выпуска		Замена участка канализации

Подписи комиссии:

Главный инженер ООО «Сервис-Лайн» _____ /В.М. Бабич/

Специалист ПТО ООО «Сервис-Лайн» _____ /Н.А. Фоляк/

Главный энергетик ООО «Сервис-Лайн» _____ /В.И. Терёшкин/

Утверждаю:
Директор ООО «Сервис-Лайн»

Е.В. Барышникова
« 23 » апреля 2020г.



АКТ
Весенне-летнего осмотра жилого фонда ООО «Сервис-Лайн»
Ул. Орлова 30а

№ п/п	выявленная неисправность, повреждение	местонахождение; кол-во, ед.	вид ремонта по устранению неисправности
1	Окна Ветхие окна	Подвал – 2 шт.	Установка окон ПВХ
2	Подъезд Разрушение отмостки по периметру дома	Периметр дома	Ремонт участков отмостки с увеличением ее уровня
3	Кровля Нет водостоков		Установка водостоков

Подписи комиссии:

Главный инженер ООО «Сервис-Лайн» В.М. Бабич /В.М. Бабич/

Специалист ПТО ООО «Сервис-Лайн» Н.А. Фоляк /Н.А. Фоляк/

Главный энергетик ООО «Сервис-Лайн» В.И. Терёшкин /В.И. Терёшкин/

Утверждаю:
 Директор ООО «Сервис-Лайн»
 Е.В. Барышникова
 « 2 » _____ 2020г.



АКТ
 Весенне-летнего осмотра жилого фонда ООО «Сервис-Лайн»
 Пер. 1-й. Енисейский 12

№ п/п	выявленная неисправность, повреждение	местонахождение; кол-во, ед.	вид ремонта по устранению неисправности
1	-----	-----	-----

Подписи комиссии:

Главный инженер ООО «Сервис-Лайн» _____ /В.М. Бабич/

Специалист ПТО ООО «Сервис-Лайн» _____ /Н.А. Фоляк/

Главный энергетик ООО «Сервис-Лайн» _____ /В.И. Терёшкин/

Утверждаю:
 Директор ООО «Сервис-Лайн»
 Е.В. Барышникова
 « 7 » сентября 2020г.

АКТ
 Весенне-летнего осмотра жилого фонда ООО «Сервис-Лайн»
 Ул. Пушкина 36

№ п/п	выявленная неисправность, повреждение	местонахождение; кол-во, ед.	вид ремонта по устранению неисправности
1	Подъезд Отслоение, разрушения штукатурно-окрасочного слоя, загрязнения стен	Подъезд №5	Косметический ремонт
2	Розлив ХВС Интенсивная коррозия, износ трубопроводов, Негерметичность концевых кранов	Подвал 12м 2шт.	Замена участка розлива, концевых кранов
3	Кровля Разрушение конька, отсутствие местами	60м	Замена конька
4	Стояки отопления Износ стояков отопления	Кв. 99,103,107 – 31м	Замена стояков на полипропилен
5	Тепловые узлы №№ 1,4,5,6 Негерметичность задвижек ду-50, кранов на сброс ду-15 износ трубопровода участками	2шт. ду-50 (ТУ-6) 2шт. (ТУ-6), 3шт. (ТУ-5)	Замена участков трубопроводов, задвижек, кранов на сброс

Подписи комиссии:

Главный инженер ООО «Сервис-Лайн» Бабич /В.М. Бабич/

Специалист ПТО ООО «Сервис-Лайн» Фоляк /Н.А. Фоляк/

Главный энергетик ООО «Сервис-Лайн» Терёшкин /В.И. Терёшкин/



АКТ
Весенне-летний осмотр жилого фонда ООО «Сервис-Лайн»
Ул. Советская 30

№ п/п	выявленная неисправность, повреждение	местонахождение; кол-во, ед.	вид ремонта по устранению неисправности
1	Тепловой узел: отсутствуют приборы учета тепла; неисправны водосчетчики (подача, обратка ГВС)	подвал 2 шт.	Замена водосчетчиков
2	Подъезды Волосные трещины и сколы штукатурки местами на стенах; местные единичные повреждения окрасочного слоя, царапины; потемнение и загрязнение окрасочного слоя, отслоение, вздутие и местами отставание краски со шпаклевкой.	Подъезды №1,2	Ремонт подъездов

Подписи комиссии:

Главный инженер ООО «Сервис-Лайн» _____ /В.М. Бабич/

Специалист ПТО ООО «Сервис-Лайн» _____ /Н.А. Фоляк/

Главный энергетик ООО «Сервис-Лайн» _____ /В.И. Терёшкин/



АКТ
Весенне-летнего осмотра жилого фонда ООО «Сервис-Лайн»
Ул. Кр.Партизан 19а

№ п/п	выявленная неисправность, повреждение	местонахождение; кол-во, ед.	вид ремонта по устранению неисправности
1	<p><u>Кровля</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Следы увлажнения на нижней плоскости плиты и на участках стены, примыкающих к балкону (козырьку). Цементный пол и гидроизоляция местами повреждены. На нижней поверхности ржавые пятна, следы протечек. Трещины; - Разрушение местами слоев покрытия гидроизоляции; отслоения покрытия от основания; вздутия, требующие замены кровельного покрытия. - Разрушение бетонных примыканий на крыше (подъезд № 4) 	<p>20%</p> <p>50%</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Замена гидроизоляции с устройством цементного пола. - Ремонт сливов. (этаж 5) - Смена слоя кровельного покрытия с дополнительным покрытием местами.
2	<p><u>Цоколь</u></p> <p>Отслоение и отпадение штукатурки стен участками (подъезд №2)</p>	<p>Подъезд №2: 4,0м x 0,7м; 6,0м x 0,75м</p> <p>Подъезд №1 : 1,0м x 0,8м</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Ремонт штукатурки
3	<p><u>Отмостка</u></p> <p>Проседание отмостки местами или её отсутствие</p>	<p>1,2м x 0,5м; 12,0м x 0,5м</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Ремонт отмостки (выравнивание грунта, бетонные работы)

Подписи комиссии:

Главный инженер ООО «Сервис-Лайн»  /В.М. Бабич/

Специалист ПТО ООО «Сервис-Лайн»  /Н.А. Фоляк/

Главный энергетик ООО «Сервис-Лайн»  /В.И. Терёшкин/



АКТ
 Весенне-летнего осмотра жилого фонда ООО «Сервис-Лайн»
 ул. Базарная 3

№ п/п	выявленная неисправность, повреждение	местонахождение; кол-во, ед.	вид ремонта по устранению неисправности
1	<u>МКД</u> Отдельные хомуты на розливе ц.о.	подвал	Замена участков розлива ц.о.
2	<u>Фасад</u> Частичное повреждение цоколя по периметру дома	18 м2	Ремонт цоколя
3	<u>Кровля</u>	---	Состояние удовлетворительное

Подписи комиссии:

Главный инженер ООО «Сервис-Лайн» _____ /В.М. Бабич/

Специалист ПТО ООО «Сервис-Лайн» _____ /Н.А. Фоляк/

Главный энергетик ООО «Сервис-Лайн» _____ /В.И. Терёшкин/



АКТ
Весенне-летнего осмотра жилого фонда ООО «Сервис-Лайн»
ул. Базарная 6

№ п/п	выявленная неисправность, повреждение	местонахождение; кол-во, ед.	вид ремонта по устранению неисправности
1	Подвал Нет решетки на подвальном помещении	Подвал 1 шт	Установить решетку для проветривания
2	Подъездный козырек: Сколы трещины	Дворовая территория	Восстановление плиты
3	Аварийные деревья	Придомовая территория	Спилить дерево 1 шт.

Подписи комиссии:

Главный инженер ООО «Сервис-Лайн» _____ /В.М. Бабич/

Специалист ПТО ООО «Сервис-Лайн» _____ /Н.А. Фоляк/

Главный энергетик ООО «Сервис-Лайн» _____ /В.И. Терёшкин/



АКТ
Весенне-летний осмотр жилого фонда ООО «Сервис-Лайн»
ул. Богграда 102

№ п/п	выявленная неисправность, повреждение	местонахождение; кол-во, ед.	вид ремонта по устранению неисправности
1	Водосточная система Периодическая загрязненность		Очистка от грязи и ила согласно графику (или при необходимости) Замена водосточных труб 1шт. - 1,2м

Подписи комиссии:

Главный инженер ООО «Сервис-Лайн» _____ /В.М. Бабич/

Специалист ПТО ООО «Сервис-Лайн» _____ /Н.А. Фоляк/

Главный энергетик ООО «Сервис-Лайн» _____ /В.И. Терёшкин/



АКТ
Весенне-летнего осмотра жилого фонда ООО «Сервис-Лайн»
ул. Г.Тихонова 8а

№ п/п	выявленная неисправность, повреждение	местонахождение; кол-во, ед.	вид ремонта по устранению неисправности
1	<u>Фасад</u> Сколы трещины на межпанельных швах, выпадение м.п. швов.	кв. 13-30м	Ремонт м.п. швов
2	<u>Подъезды:</u> Потемнение и загрязнение окрасочного слоя, отслоение, вздутие и местами отставание краски со шпаклевкой.	подъезд № 1,2,3,4,5,6	Ремонт подъездов
3	<u>Система отопления</u> Неудовлетворительная работа стояка ц.о.	Кв. 1,4,7,10,13	Замена стояков ц.о.

Подписи комиссии:

Главный инженер ООО «Сервис-Лайн» _____ /В.М. Бабич/

Специалист ПТО ООО «Сервис-Лайн» _____ /Н.А. Фоляк/

Главный энергетик ООО «Сервис-Лайн» _____ /В.И. Терёшкин/



АКТ
Весенне-летнего осмотра жилого фонда ООО «Сервис-Лайн»
Ул. Г.Тихонова 15

№ п/п	выявленная неисправность, повреждение	местонахождение; кол-во, ед.	вид ремонта по устранению неисправности
1	Подъезд Волосяные трещины и сколы штукатурки местами на стенах; местные единичные повреждения окрасочного слоя, царапины; потемнение и загрязнение окрасочного слоя, отслоение, вздутие и местами отставание краски со шпаклевкой	подъезд № 2	Косметический ремонт подъезда с ремонтом деревянного лестничного марша
2	Водоотведение Повреждения водостоков и сливов	Подъезды 1-5	Требуется замена водостоков и сливов
3	Фасад Сколы, трещины, разрушения цоколя	Со стороны двора	Ремонт цоколя

Подписи комиссии:

Главный инженер ООО «Сервис-Лайн»  /В.М. Бабич/

Специалист ПТО ООО «Сервис-Лайн»  /Н.А. Фольяк/

Главный энергетик ООО «Сервис-Лайн»  /В.И. Терёшкин/



АКТ
Весенне-летнего осмотра жилого фонда ООО «Сервис-Лайн»
ул. Г.Тихонова 17а

№ п/п	выявленная неисправность, повреждение	местонахождение; кол-во, ед.	вид ремонта по устранению неисправности
1	<u>Фасад</u> Сколы трещины на межпанельных швах	кв. 54,16	Ремонт м.п. швов
2	<u>Подъезд:</u> Потемнение и загрязнение окрасочного слоя, отслоение, вздутие и местами отставание краски со шпаклевкой.	подъезд № 1,2	Ремонт подъездов

Подписи комиссии:

Главный инженер ООО «Сервис-Лайн» /В.М. Бабич/

Специалист ПТО ООО «Сервис-Лайн» /Н.А. Фоляк/

Главный энергетик ООО «Сервис-Лайн» /В.И. Терёшкин/



АКТ
Весенне-летнего осмотра жилого фонда ООО «Сервис-Лайн»
ул. Держинского 2

№ п/п	выявленная неисправность, повреждение	местонахождение; кол-во, ед.	вид ремонта по устранению неисправности
1	Система отопления Отдельные хомуты на розливе ц.о.	район подъезда № 2,3- 20м	Замена участков ц.о.
2	Водосточная система Повреждения организованных сливов	2шт 2шт	Замена водосточных труб, колен

Подписи комиссии:

Главный инженер ООО «Сервис-Лайн» _____ /В.М. Бабич/

Специалист ПТО ООО «Сервис-Лайн» _____ /Н.А. Фоляк/

Главный энергетик ООО «Сервис-Лайн» _____ /В.И. Терёшкин/



АКТ
Весенне-летнего осмотра жилого фонда ООО «Сервис-Лайн»
ул. Дзержинского 4

№ п/п	выявленная неисправность, повреждение	местонахождение; кол-во, ед.	вид ремонта по устранению неисправности
1	<u>Отмостка</u> Разрушение участков отмостки	60м	Ремонт отмостки
2	<u>Система центрального отопления</u> Коррозия, повреждение трубопроводов, центрального отопления	Район 1 подъезда 15м	Замена участка розлива и стояков
3	<u>Водосточная система</u> Протекания организованных сливов	Подъезд 3	Замена водосточных труб

Подписи комиссии:

Главный инженер ООО «Сервис-Лайн» Р.В.М. Бабич /В.М. Бабич/

Специалист ПТО ООО «Сервис-Лайн» Н.А. Фоляк /Н.А. Фоляк/

Главный энергетик ООО «Сервис-Лайн» В.И. Терёшкин /В.И. Терёшкин/



АКТ
Весенне-летний осмотра жилого фонда ООО «Сервис-Лайн»
ул. Дзержинского 8

№ п/п	выявленная неисправность, повреждение	местонахождение; кол-во, ед.	вид ремонта по устранению неисправности
1	Система центрального отопления. Неудовлетворительная работа отопительных приборов и запорной арматуры	Стояки квартир № 50	Замена металлических стояков на полипропиленовые
2	<u>Кровля</u> Разрушены зонтики вентиляхт	под №3	Требуется замена

Подписи комиссии:

Главный инженер ООО «Сервис-Лайн» /В.М. Бабич/

Специалист ПТО ООО «Сервис-Лайн» /Н.А. Фоляк/

Главный энергетик ООО «Сервис-Лайн» /В.И. Терёшкин/



АКТ
Весенне-летнего осмотра жилого фонда ООО «Сервис-Лайн»
ул. Дзержинского 13

№ п/п	выявленная неисправность, повреждение	местонахождение; кол-во, ед.	вид ремонта по устранению неисправности
1	Водосточная система Периодическая загрязненность	По периметру	Очистка от грязи и ила согласно графику (или при необходимости)

Подписи комиссии:

Главный инженер ООО «Сервис-Лайн» _____ /В.М. Бабич/

Специалист ПТО ООО «Сервис-Лайн» _____ /Н.А. Фоляк/

Главный энергетик ООО «Сервис-Лайн» _____ /В.И. Терёшкин/



АКТ
Весенне-летнего осмотра жилого фонда ООО «Сервис-Лайн»
Зеленая 4

№ п/п	выявленная неисправность, повреждение	местонахождение; кол-во, ед.	вид ремонта по устранению неисправности
1	Система центрального отопления; Отсутствие отопительного прибора в подъезде	подъезд №2 (этаж 1) 1 шт.	Установка отопительного прибора.
2	Кровля Протекание кровли	подъезда № 2	Требуется увеличить отток воды

Подписи комиссии:

Главный инженер ООО «Сервис-Лайн» _____ /В.М. Бабич/

Специалист ПТО ООО «Сервис-Лайн» _____ /Н.А. Фоляк/

Главный энергетик ООО «Сервис-Лайн» _____ /В.И. Терёшкин/



АКТ
Весенне-летнего осмотра жилого фонда ООО «Сервис-Лайн»
ул. Енисейская 21

№ п/п	выявленная неисправность, повреждение	местонахождение; кол-во, ед.	вид ремонта по устранению неисправности
	Окна Износ оконных рам		Замена оконных рам
1			

Подписи комиссии:

Главный инженер ООО «Сервис-Лайн» _____ /В.М. Бабич/

Специалист ПТО ООО «Сервис-Лайн» _____ /Н.А. Фоляк/

Главный энергетик ООО «Сервис-Лайн» _____ /В.И. Терёшкин/

Утверждаю:
Директор ООО «Сервис-Лайн»

Е.В. Барышникова
«28» _____ 2020г.



АКТ
Весенне-летнего осмотра жилого фонда ООО «Сервис-Лайн»
Зеленая 6

№ п/п	выявленная неисправность, повреждение	местонахождение; кол-во, ед.	вид ремонта по устранению неисправности
1	<u>Водосточная система</u> Периодическая загрязненность		Очистка от грязи и ила согласно графику (или при необходимости) Увеличение козырька балкона

Подписи комиссии:

Главный инженер ООО «Сервис-Лайн» _____ /В.М. Бабич/

Специалист ПТО ООО «Сервис-Лайн» _____ /Н.А. Фоляк/

Главный энергетик ООО «Сервис-Лайн» _____ /В.И. Терёшкин/



АКТ
Весенне-летнего осмотра жилого фонда ООО «Сервис-Лайн»
Калинина 1

№ п/п	выявленная неисправность, повреждение	местонахождение; кол-во, ед.	вид ремонта по устранению неисправности
1	Водосточная система - Требуется замена водостоков - Периодическая загрязненность	- подъезды №№ 1,2,7 - по периметру	- Замена водостоков - Очистка от грязи и ила согласно графику (или при необходимости)
2	Подъезд потемнение и загрязнение окрасочного слоя, отслоение, вздутие и местами отставание краски со шпаклевкой.	Подъезд 3	Ремонт подъезда

Подписи комиссии:

Главный инженер ООО «Сервис-Лайн» _____ /В.М. Бабич/
 Специалист ПТО ООО «Сервис-Лайн» _____ /Н.А. Фоляк/
 Главный энергетик ООО «Сервис-Лайн» _____ /В.И. Терёшкин/

Утверждаю:
 Директор ООО «Сервис-Лайн»
 Е.В. Барышникова
 «23» апреля 2020г.



АКТ
Весенне-летнего осмотра жилого фонда ООО «Сервис-Лайн»
Калинина 6

№ п/п	выявленная неисправность, повреждение	местонахождение; кол-во, ед.	вид ремонта по устранению неисправности
1	Фасад Сколы, трещины на межпанельных швах, выпадение м.п. швов.	кв. 128,38	Ремонт швов

Подписи комиссии:

Главный инженер ООО «Сервис-Лайн» _____ /В.М. Бабич/

Специалист ПТО ООО «Сервис-Лайн» _____ /Н.А. Фоляк/

Главный энергетик ООО «Сервис-Лайн» _____ /В.И. Терёшкин/



АКТ
Весенне-летнего осмотра жилого фонда ООО «Сервис-Лайн»
Калинина 10

№ п/п	выявленная неисправность, повреждение	местонахождение; кол-во, ед.	вид ремонта по устранению неисправности
1	<u>Подвал</u> Протекания сборок и задвижек	Узел 1,2,3,4,5,6	Замена сборок, задвижек
2	<u>Отмостка</u> Проседания грунта отмостки	Район подъезда №6 - 30м	Уплотнение грунта и ремонт отмостки
3	<u>Система ХВС, отопления</u> Износ стояков ХВС Износ стояков ц.о.	Кв. 35 – 5 м Кв. 7,11 – 15м	Замена стояков ХВС и ц.о.

Подписи комиссии:

Главный инженер ООО «Сервис-Лайн» _____ /В.М. Бабич/

Специалист ПТО ООО «Сервис-Лайн» _____ /Н.А. Фоляк/

Главный энергетик ООО «Сервис-Лайн» _____ /В.И. Терёшкин/

Утверждаю:
 Директор ООО «Сервис-Лайн»
 Е.В. Барышникова
 «11» апреля 2020г.

АКТ
Весенне-летнего осмотра жилого фонда ООО «Сервис-Лайн»
Калинина 17а

№ п/п	выявленная неисправность, повреждение	местонахождение; кол-во, ед.	вид ремонта по устранению неисправности
1	Окна Износ оконных блоков	Подъезды №№2,3	Замена окон на ПВХ
2	Фасад Сколы, трещины на межпанельных швах, частичное выпадение м.п. швов	Кв. 50,38	Ремонт м.п. швов

Подписи комиссии:

Главный инженер ООО «Сервис-Лайн» _____ /В.М. Бабич/

Специалист ПТО ООО «Сервис-Лайн» _____ /Н.А. Фоляк/

Главный энергетик ООО «Сервис-Лайн» _____ /В.И. Терёшкин/



АКТ
Весенне-летнего осмотра жилого фонда ООО «Сервис-Лайн»
Пр. Космонавтов 1

№ п/п	выявленная неисправность, повреждение	местонахождение; кол-во, ед.	вид ремонта по устранению неисправности
1	Розлив центрального отопления Имеются хомуты и свищи, коррозия на трубопроводе	подъезды №№ 1-4 35 м – Ду-50 мм; 26 м – Ду-40 мм; 37 м – Ду-32 мм; 16 м – Ду-20 мм	Замена участков центрального отопления розлива
2	Розлив ХВС Имеются хомуты и свищи, коррозия на трубопроводе диам. 108мм, 89мм, 50мм	подъезды №№ 1,2,3,5 125м Ду-40 мм-12м	Замена участков розлива ХВС
3	Разрушение межпанельных швов (согласно заявкам)	100 м	Ремонт швов
4	Стояки Ц.О. ХВС, ГВС канализация Имеются хомуты и свищи, коррозия на трубопроводе. Следы ремонта отдельными местами и выборочной заменой	Подъезд №1,2,3,4,5	Требуется замена стояков: ц.о. кв.43,69; 92-116,117 п.с. кв. 38,41,58,62,93,114,144 канализация кв. 67,63,79,83,111,114 хвс кв. 67,63

Подписи комиссии:

Главный инженер ООО «Сервис-Лайн» В.М. Бабич /В.М. Бабич/
 Специалист ПТО ООО «Сервис-Лайн» Н.А. Фоляк /Н.А. Фоляк/
 Главный энергетик ООО «Сервис-Лайн» В.И. Терёшкин /В.И. Терёшкин/



АКТ
Весенне-летнего осмотра жилого фонда ООО «Сервис-Лайн»
Пр. Космонавтов 7

№ п/п	выявленная неисправность, повреждение	местонахождение; кол-во, ед.	вид ремонта по устранению неисправности
1	Розлив центрального отопления Имеются хомуты и свищи, коррозия на трубопроводе	подвал – 5м	Замена участков розлива центрального отопления
2	<u>Подъезды</u> Отслоение, разрушения штукатурно-окрасочного слоя, загрязнения стен	Подъезды №1,2	Косметический ремонт подъездов
3	<u>Кровля</u> Нарушение целостности покрытия кровли	Подъезд № 4 - 6 м2	Ремонт кровли местами с заменой трубы
4	<u>Отмостка</u> Проседания грунта отмостки	Подъезд №3	Уплотнение грунта и ремонт отмостки

Подписи комиссии:

Главный инженер ООО «Сервис-Лайн» _____ /В.М. Бабич/

Специалист ПТО ООО «Сервис-Лайн» _____ /Н.А. Фоляк/

Главный энергетик ООО «Сервис-Лайн» _____ /В.И. Терёшкин/

Утверждаю:
Директор ООО «Сервис-Лайн»

Е.В. Барышникова
« 10 » _____ 2020г.

АКТ
Весенне-летний осмотр жилого фонда ООО «Сервис-Лайн»
Пр. Космонавтов 13

№ п/п	выявленная неисправность, повреждение	местонахождение; кол-во, ед.	вид ремонта по устранению неисправности
1	Розлив центрального отопления Имеются хомуты и свищи, коррозия на трубопроводе Ду-63, Ду-50, Ду-40	подвал 12м	Замена участков розлива центрального отопления
2	<u>Кровля</u> Разрушения вентиляционных зонтов	15 шт.	Замена вентиляционных зонтов
3	<u>Водосточная система</u> Требуется замена водосточной трубы (ливневки)	8 м	Замена участка водосточной трубы (ливневки)
4	Переврезка полотенцесушителя	подъезды №№ 8, 7	Переврезка системы ГВС и полотенцесушителя
5	<u>Отмостка</u> Проседания грунта отмостки	Подъезд №3, 4 – 30м	Уплотнение грунта и ремонт отмостки

Подписи комиссии:

Главный инженер ООО «Сервис-Лайн» _____ /В.М. Бабич/

Специалист ПТО ООО «Сервис-Лайн» _____ /Н.А. Фольк/

Главный энергетик ООО «Сервис-Лайн» _____ /В.И. Терёшкин/



АКТ
Весенне-летнего осмотра жилого фонда ООО «Сервис-Лайн»
Пр. Космонавтов 19а

№ п/п	выявленная неисправность, повреждение	местонахождение; кол-во, ед.	вид ремонта по устранению неисправности
1	Стойки ХВС, ГВС, ПС Имеются хомуты и следы протечек, коррозия на трубопроводе в местах врезки запорной арматуры Ду-32	подвал – 10 шт.	Замена «сборок» на стояках ХВС, ГВС, ПС
2	Подъезды Волосяные трещины и сколы штукатурки местами на стенах; местные единичные повреждения окрасочного слоя, царапины; потемнение и загрязнение окрасочного слоя, отслоение, вздутие и местами отставание краски со шпаклевкой.	подъезды № 5	Ремонт подъезда

Подписи комиссии:

Главный инженер ООО «Сервис-Лайн» _____ /В.М. Бабич/

Специалист ПТО ООО «Сервис-Лайн» _____ /Н.А. Фоляк/

Главный энергетик ООО «Сервис-Лайн» _____ /В.И. Терёшкин/

Утверждаю:
Директор ООО «Сервис-Лайн»

Е.В. Барышникова
«15» 09/09/2020г.



АКТ
Весенне-летний осмотра жилого фонда ООО «Сервис-Лайн»
Пр. Космонавтов 41

№ п/п	выявленная неисправность, повреждение	местонахождение; кол-во, ед.	вид ремонта по устранению неисправности
1	Розлив ХВС; Капельные течи в местах врезки запорной арматуры	4 шт. (д-25мм)	Замена сборок.
2	Система канализации и водостоков: Подвал - Повреждения чугунных трубопроводов канализации, течи в местах присоединения элементов труб и в местах повреждения трубопровода. Чердак - Повреждения трубопроводов из полимерных материалов, следы течи в местах повреждения трубопровода, следы ремонтов (заделка, подмотка).	подъезды №№ 1-8 9 м 4 мест (реставрация заглушки)	Частичная замена системы канализации и водостоков с устройством креплений трубопровода.
3	Крыша: Прогнибы плит перекрытия, сквозные трещины и пробоины в железобетонных плитах, обнажение арматуры, разрушения опорных участков железобетонных панелей стен вследствие протечек, следы ремонта отдельными местами (заделка пробоин), массовые разрушения вентиляционных грибков.	подъезды №№ 1-8 15 шт.	Усиление железобетонных плит, опорных участков железобетонных панелей, заделка трещин и пробоин. Ремонт вент.грибков.

Подписи комиссии:

Главный инженер ООО «Сервис-Лайн» В.М. Бабич
 Специалист ПТО ООО «Сервис-Лайн» Н.А. Фоляк
 Главный энергетик ООО «Сервис-Лайн» В.И. Терёшкин

Утверждаю:
 Директор ООО «Сервис-Лайн»
 Е.В. Барышникова
 «22» _____ 2020г.



АКТ
Весенне-летнего осмотра жилого фонда ООО «Сервис-Лайн»
Ул. Кр. Партизан 17

№ п/п	выявленная неисправность, повреждение	местонахождение; кол-во, ед.	вид ремонта по устранению неисправности
1	Отмостка Повреждения отмостки	50м	Требуется ремонт отмостки
2	Подъезды Отслоение, разрушения штукатурно-окрасочного слоя, загрязнения стен	Подъезды №3	Косметический ремонт подъездов

Подписи комиссии:

Главный инженер ООО «Сервис-Лайн» _____ /В.М. Бабич/

Специалист ПТО ООО «Сервис-Лайн» _____ /Н.А. Фоляк/

Главный энергетик ООО «Сервис-Лайн» _____ /В.И. Терёшкин/

Утверждаю:
 Директор ООО «Сервис-Лайн»
 Е.В. Барышникова
 « 04 » сентября 2020г.

АКТ
 Весенне-летнего осмотра жилого фонда ООО «Сервис-Лайн»
 Ул. Кр.Партизан 19

№ п/п	выявленная неисправность, повреждение	местонахождение; кол-во, ед.	вид ремонта по устранению неисправности
1	<u>Фасад</u> Разрушение облицовочного слоя кирпичной кладки	5%	- Ремонт кирпичной кладки
2	<u>Система канализации</u> Повреждения отдельных чугунных трубопроводов, следы ремонтов (хомуты, заделка и замена отдельных участков).	10%	- Частичная замена трубопроводов
3	<u>Кровля</u> - Разрушение местами слоев покрытия; отслоения покрытия от основания; вздутия, требующие замены кровельного покрытия.	Над кв. 48	- Ремонт слоя кровельного покрытия с дополнительным покрытием местами.

Подписи комиссии:

Главный инженер ООО «Сервис-Лайн»  /В.М. Бабич/

Специалист ПТО ООО «Сервис-Лайн»  /Н.А. Фоляк/

Главный энергетик ООО «Сервис-Лайн»  /В.И. Терёшкин/



АКТ
Весенне-летнего осмотра жилого фонда ООО «Сервис-Лайн»
Ул. Кр. Партизан 28

№ п/п	выявленная неисправность, повреждение	местонахождение; кол-во, ед. подвал	вид ремонта по устранению неисправности
1	<u>Подвал</u> Периодическая загрязненность		Очистка от мусора согласно графику (или при необходимости)

Подписи комиссии:

Главный инженер ООО «Сервис-Лайн» _____ /В.М. Бабич/

Специалист ПТО ООО «Сервис-Лайн» _____ /Н.А. Фоляк/

Главный энергетик ООО «Сервис-Лайн» _____ /В.И. Терёшкин/

Утверждаю:
 Директор ООО «Сервис-Лайн»
 Е.В. Барышникова
 «18» _____ 2020г.



АКТ
Весенне-летнего осмотра жилого фонда ООО «Сервис-Лайн»
Ул. Советская 59

№ п/п	выявленная неисправность, повреждение	местонахождение; кол-во, ед.	вид ремонта по устранению неисправности
1	Кровля Разрушения шифера	Над кв. №4	Замена листов шифера 3шт.

Подписи комиссии:

Главный инженер ООО «Сервис-Лайн» _____ /В.М. Бабич/

Специалист ПТО ООО «Сервис-Лайн» _____ /Н.А. Фоляк/

Главный энергетик ООО «Сервис-Лайн» _____ /В.И. Терёшкин/

Утверждаю:
 Директор ООО «Сервис-Лайн»
 Е.В. Барышникова
 «15» мая 2020г.

АКТ
 Весенне-летнего осмотра жилого фонда ООО «Сервис-Лайн»
 Ул. Советская 57

№ п/п	выявленная неисправность, повреждение	местонахождение; кол-во, ед.	вид ремонта по устранению неисправности
1			

Подписи комиссии:

Главный инженер ООО «Сервис-Лайн» _____ /В.М. Бабич/

Специалист ПТО ООО «Сервис-Лайн» _____ /Н.А. Фоляк/

Главный энергетик ООО «Сервис-Лайн» _____ /В.И. Терёшкин/



АКТ
Весенне-летнего осмотра жилого фонда ООО «Сервис-Лайн»
Ул. Советская 55

№ п/п	выявленная неисправность, повреждение	местонахождение; кол-во, ед.	вид ремонта по устранению неисправности
1	Ограждение Разрушение ограждения между МКД ул. Советская, д. №№ 53,55,57		Ремонт ограждения

Подписи комиссии:

Главный инженер ООО «Сервис-Лайн» _____ /В.М. Бабич/

Специалист ПТО ООО «Сервис-Лайн» _____ /Н.А. Фоляк/

Главный энергетик ООО «Сервис-Лайн» _____ /В.И. Терёшкин/



АКТ
Весенне-летнего осмотра жилого фонда ООО «Сервис-Лайн»
Ул. Советская 53

№ п/п	выявленная неисправность, повреждение	местонахождение; кол-во, ед.	вид ремонта по устранению неисправности
1	Ограждение Разрушение ограждения между МКД ул. Советская, д. №№ 53,55,57		Ремонт ограждения

Подписи комиссии:

Главный инженер ООО «Сервис-Лайн» _____ /В.М. Бабич/

Специалист ПТО ООО «Сервис-Лайн» _____ /Н.А. Фоляк/

Главный энергетик ООО «Сервис-Лайн» _____ /В.И. Терёшкин/