

АКТ
осмотра вентиляционной системы многоквартирного дома

г. Черногоorsk

« 21 » 08 2023г

Адрес: ул. Визарская, дом 3

Результат осмотра:

Состояние вентиляционной тумбы (трубы) на крыше удовлетворительно

Состояние вентиляционной тумбы (трубы) в техническом этаже дома удовлетворительно

Наличие защитного оголовка от осадков имеется

Проверка вентиляции в помещении № кв. 4

Подписи:

Техник ООО «Сервис-Лайн» Конюсова

Главный инженер ООО «Сервис-Лайн» Ф.Ф. Федосеева

Представитель собственников МКД Иванов

АКТ
осмотра вентиляционной системы многоквартирного дома

г. Черногоorsk

« 20 » 04 2023г

Адрес: ул. Базарная, дом 6

Результат осмотра:

Состояние вентиляционной тумбы (трубы) на крыше

Состояние вентиляционной тумбы (трубы) в техническом этаже дома

Наличие защитного оголовка от осадков - требуется ремонт

Проверка вентиляции в помещении № кв. 5

Подписи:

Техник ООО «Сервис-Лайн» _____

Главный инженер ООО «Сервис-Лайн» Бединаева Тх

Представитель собственников МКД И.Шукин кв 1/2

АКТ
осмотра вентиляционной системы многоквартирного дома

г. Черногоorsk

« 21 » 08 2023г

Адрес: ул. Волжская, дом 102

Результат осмотра:

Состояние вентиляционной тумбы (трубы) на крыше удовлет-ов

Состояние вентиляционной тумбы (трубы) в техническом этаже дома удовлет-ов

Наличие защитного оголовка от осадков имеется

Проверка вентиляции в помещении № кв. 1

Подписи:

Техник ООО «Сервис-Лайн» Копысова

Главный инженер ООО «Сервис-Лайн» Веденин

Представитель собственников МКД Мельникова ИИ

209-04
2 77 72

АКТ

осмотра вентиляционной системы многоквартирного дома

г. Черногоorsk

« 14 » 04 2023г

Адрес: ул. 2 Тихонова, дом 8А

Результат осмотра:

Состояние вентиляционной тумбы (трубы) на крыше *удовлетворительное*

Состояние вентиляционной тумбы (трубы) в техническом этаже дома *- удовлет*

Наличие защитного оголовка от осадков *- в наличии*

Проверка вентиляции в помещении № кв. 45.

Подписи:

Техник ООО «Сервис-Лайн» _____

Главный инженер ООО «Сервис-Лайн» *В.И. Бадменова* И.И.

Представитель собственников МКД *✓* _____

АКТ
осмотра вентиляционной системы многоквартирного дома

г. Черногоorsk

« ____ » _____ 2023г

Адрес: ул. 2/Тихонова, дом 15

Результат осмотра:

Состояние вентиляционной тумбы (трубы) на крыше - удовлетворительно

Состояние вентиляционной тумбы (трубы) в техническом этаже дома - удовлетвор

Наличие защитного оголовка от осадков - в наличии

Проверка вентиляции в помещении № кв. 64 - в работе

Подписи:

Техник ООО «Сервис-Лайн» _____

Главный инженер ООО «Сервис-Лайн»

Иван / Бедняков

Представитель собственников МКД

Освальд С.Е.

АКТ
осмотра вентиляционной системы многоквартирного дома

г. Черногоorsk

« 20 » 04 2023г

Адрес: ул. 2 / Бихимова, дом 149

Результат осмотра:

Состояние вентиляционной тумбы (трубы) на крыше удовлетвор.

Состояние вентиляционной тумбы (трубы) в техническом этаже дома удовлетвор.

Наличие защитного оголовка от осадков - в наличии

Проверка вентиляции в помещении № кв. 25

Подписи:

Техник ООО «Сервис-Лайн» ✓ [подпись]

Главный инженер ООО «Сервис-Лайн» [подпись]

Представитель собственников МКД [подпись] Анаева А.А.

АКТ
осмотра вентиляционной системы многоквартирного дома

г. Черногоorsk

« 4 » 04 2023г

Адрес: ул. Дзержинского, дом 4

Результат осмотра:

Состояние вентиляционной тумбы (трубы) на крыше - в нашей системе
удовлетворительное

Состояние вентиляционной тумбы (трубы) в техническом этаже дома удовлетворительно

Наличие защитного оголовка от осадков в нашей
отсутствует - змт.

Проверка вентиляции в помещении № кв. 51 - в работе

Подписи:

Техник ООО «Сервис-Лайн» Конесова

Главный инженер ООО «Сервис-Лайн» [подпись]

Представитель собственников МКД Кажуева ТЮ кв 51

АКТ
осмотра вентиляционной системы многоквартирного дома

г. Черногоorsk

« 4 » 07 2023г

Адрес: ул. Дзержинского, дом 8

Результат осмотра:

Состояние вентиляционной тумбы (трубы) на крыше удовлетворительно

Состояние вентиляционной тумбы (трубы) в техническом этаже дома - удовлетворено

Наличие защитного оголовка от осадков - отсутствует - 8 см

Проверка вентиляции в помещении № кв. 24

Подписи:

Техник ООО «Сервис-Лайн» Лопатова

Главный инженер ООО «Сервис-Лайн» [подпись]

Представитель собственников МКД [подпись]

АКТ
осмотра вентиляционной системы многоквартирного дома

г. Черногоorsk

« 4 » 04 2023г

Адрес: ул. Кашинкина, дом 1

Результат осмотра:

Состояние вентиляционной тумбы (трубы) на крыше в удовлет

Состояние вентиляционной тумбы (трубы) в техническом этаже дома удовлет

Наличие защитного оголовка от осадков - требуется ремонт двух зонтиков

Проверка вентиляции в помещении № кв. 2

Подписи:

Техник ООО «Сервис-Лайн» _____

Главный инженер ООО «Сервис-Лайн» Бедисови

Представитель собственников МКД Маламеевко В.Т.

АКТ
осмотра вентиляционной системы многоквартирного дома

г. Черногоorsk

« 4 » 04 2023г

Адрес: ул. Жаппаева, дом 6

Результат осмотра:

Состояние вентиляционной тумбы (трубы) на крыше удовлетвор.

Состояние вентиляционной тумбы (трубы) в техническом этаже дома - утеплена, состоит из металла

Наличие защитного оголовка от осадков - в наличии

Проверка вентиляции в помещении № кв. _____

Подписи:

Техник ООО «Сервис-Лайн» _____

Главный инженер ООО «Сервис-Лайн» _____

Представитель собственников МКД _____

(подпись)

АКТ
осмотра вентиляционной системы многоквартирного дома

г. Черногоorsk

«20» 07 2023г

Адрес: ул. Жаппишова, дом 10

Результат осмотра:

Состояние вентиляционной тумбы (трубы) на крыше удовлетворит.

Состояние вентиляционной тумбы (трубы) в техническом этаже дома удовлетворит

Наличие защитного оголовка от осадков в наличии

Проверка вентиляции в помещении № кв. 10

Подписи:

Техник ООО «Сервис-Лайн» _____

Главный инженер ООО «Сервис-Лайн»

Ведрашкова 

Представитель собственников МКД

Лавинов 

АКТ
осмотра вентиляционной системы многоквартирного дома

г. Черногоorsk

« 4 » 04 2023г

Адрес: ул. Калинина, дом 17а

Результат осмотра:

Состояние вентиляционной тумбы (трубы) на крыше - удовлетворяется

Состояние вентиляционной тумбы (трубы) в техническом этаже дома - удовлетворяется

Наличие защитного оголовка от осадков - в наличии

Проверка вентиляции в помещении № кв. 34

Подписи:

Техник ООО «Сервис-Лайн» _____

Главный инженер ООО «Сервис-Лайн» _____

Бегалов /Бегалов/

Представитель собственников МКД _____

Найденко И.А

АКТ
осмотра вентиляционной системы многоквартирного дома

г. Черногоorsk

« 30 » 6 2023г

Адрес: ул. Кашинская, дом 4

Результат осмотра:

Состояние вентиляционной тумбы (трубы) на крыше - удовлет

Состояние вентиляционной тумбы (трубы) в техническом этаже дома - удовлет

Наличие защитного оголовка от осадков - в наличии

Проверка вентиляции в помещении № кв. _____

Подписи:

Техник ООО «Сервис-Лайн» Колосова

Главный инженер ООО «Сервис-Лайн» Бединаева И.И.

Представитель собственников МКД ✓ [подпись]

АКТ
осмотра вентиляционной системы многоквартирного дома

г. Черногорск

« 22 » 08 2023г

Адрес: ул. Космодемьянов, дом 13

Результат осмотра:

Состояние вентиляционной тумбы (трубы) на крыше уровней вертикальное

Состояние вентиляционной тумбы (трубы) в техническом этаже дома уровней вертикальный

Наличие защитного оголовка от осадков в наличии

Проверка вентиляции в помещении № кв. 107

Подписи:

Техник ООО «Сервис-Лайн» Коняшов

Главный инженер ООО «Сервис-Лайн» Дрифт

Представитель собственников МКД №104 Дрифт

АКТ
осмотра вентиляционной системы многоквартирного дома

г. Черногоorsk

«21» 08 2023г

Адрес: ул. Москoвский, дом 17

Результат осмотра:

Состояние вентиляционной тумбы (трубы) на крыше удовлетворительное

Состояние вентиляционной тумбы (трубы) в техническом этаже дома удовлетворит

Наличие защитного оголовка от осадков имеется

Проверка вентиляции в помещении № кв. 22

Подписи:

Техник ООО «Сервис-Лайн» Копцова

Главный инженер ООО «Сервис-Лайн» В.Д. Веркалов

Представитель собственников МКД [подпись]

АКТ
осмотра вентиляционной системы многоквартирного дома

г. Черногоorsk

« 20. » 04 2023г

Адрес: ул. Космонавтов, дом 19а

Результат осмотра:

Состояние вентиляционной тумбы (трубы) на крыше

Состояние вентиляционной тумбы (трубы) в техническом этаже дома


Наличие защитного оголовка от осадков в наличии.

Проверка вентиляции в помещении № кв. _____

Подписи:

Техник ООО «Сервис-Лайн» 

Главный инженер ООО «Сервис-Лайн»  Федотов И.И.

Представитель собственников МКД 

АКТ
осмотра вентиляционной системы многоквартирного дома

г. Черногоorsk

« 20 » 04 2023г

Адрес: ул. Космонавтов - 23а, дом _____

Результат осмотра:

Состояние вентиляционной тумбы (трубы) на крыше удовлетворит

Состояние вентиляционной тумбы (трубы) в техническом этаже дома удовлетворит

Наличие защитного оголовка от осадков - в наличии / требуется ремонт - 3 м

Проверка вентиляции в помещении № кв. _____

Подписи:

Техник ООО «Сервис-Лайн» [подпись]

Главный инженер ООО «Сервис-Лайн» [подпись]

Представитель собственников МКД [подпись]

АКТ
осмотра вентиляционной системы многоквартирного дома

г. Черногоorsk

« 04 » 08 2023г

Адрес: ул. Нашиковцев, дом 41

Результат осмотра:

Состояние вентиляционной тумбы (трубы) на крыше удовлетворит.

Состояние вентиляционной тумбы (трубы) в техническом этаже дома удовлет.

Наличие защитного оголовка от осадков имеется

Проверка вентиляции в помещении № кв. 92

Подписи:

Техник ООО «Сервис-Лайн» Королева

Главный инженер ООО «Сервис-Лайн» И.В. Букалов

Представитель собственников МКД Нашиков

АКТ
осмотра вентиляционной системы многоквартирного дома

г. Черногоorsk

«04» 08 2023г

Адрес: ул. пр-т Московский, дом 43

Результат осмотра:

Состояние вентиляционной тумбы (трубы) на крыше удовлетворительно

Состояние вентиляционной тумбы (трубы) в техническом этаже дома удовлетворительно

Наличие защитного оголовка от осадков в наличии

Проверка вентиляции в помещении № кв. 19

Подписи:

Техник ООО «Сервис-Лайн» Колесова

Главный инженер ООО «Сервис-Лайн» Андрей Вадимов

Представитель собственников МКД А.В.Р.

АКТ
осмотра вентиляционной системы многоквартирного дома

г. Черногоorsk

« 02 » 08 2023г

Адрес: ул. Посмонов, дом 51

Результат осмотра:

Состояние вентиляционной тумбы (трубы) на крыше удовлетворительно

Состояние вентиляционной тумбы (трубы) в техническом этаже дома удовлетворительно

Наличие защитного оголовка от осадков выполнено

Проверка вентиляции в помещении № кв. 55

Подписи:

Техник ООО «Сервис-Лайн» Романов

Главный инженер ООО «Сервис-Лайн» Вит

Представитель собственников МКД Мельник

АКТ
осмотра вентиляционной системы многоквартирного дома

г. Черногоorsk

« 11 » 08 2023г

Адрес: ул. Кравчиха партизан, дом 19

Результат осмотра:

Состояние вентиляционной тумбы (трубы) на крыше удовлетворительное

Состояние вентиляционной тумбы (трубы) в техническом этаже дома удовлетворительное

Наличие защитного оголовка от осадков имеется

Проверка вентиляции в помещении № кв. 8

Подписи:

Техник ООО «Сервис-Лайн» Котова

Главный инженер ООО «Сервис-Лайн» Верникова ВД

Представитель собственников МКД Федор

АКТ
осмотра вентиляционной системы многоквартирного дома

г. Черногоorsk

« 30 » 06 2023г

Адрес: ул. Красной Армии, дом 22

Результат осмотра:

Состояние вентиляционной тумбы (трубы) на крыше удовлетворительно

Состояние вентиляционной тумбы (трубы) в техническом этаже дома - удовлетворит

Наличие защитного оголовка от осадков - в наличии

Проверка вентиляции в помещении № кв. 6

Подписи:

Техник ООО «Сервис-Лайн» Монеева

Главный инженер ООО «Сервис-Лайн» Бедяшев

Представитель собственников МКД МФ 6

АКТ
осмотра вентиляционной системы многоквартирного дома

г. Черногоorsk

« 14 » 04 2023г

Адрес: ул. Красная Партизан, дом 28

Результат осмотра:

Состояние вентиляционной тумбы (трубы) на крыше в удовлет
состоянии

Состояние вентиляционной тумбы (трубы) в техническом этаже дома в удовлет
состоянии

Наличие защитного оголовка от осадков в наличии

Проверка вентиляции в помещении № кв. 5

Подписи:

Техник ООО «Сервис-Лайн» Конюхова

Главный инженер ООО «Сервис-Лайн» В.А. Федюкин

Представитель собственников МКД Сергеев

АКТ
осмотра вентиляционной системы многоквартирного дома

г. Черногоorsk

« 14 » 04 2023г

Адрес: ул. Красная Партизан, дом 25а

Результат осмотра:

Состояние вентиляционной тумбы (трубы) на крыше - удовлетворительное

Состояние вентиляционной тумбы (трубы) в техническом этаже дома - удовлетворительный

Наличие защитного оголовка от осадков в машинной

Проверка вентиляции в помещении № кв. 5

Подписи:

Техник ООО «Сервис-Лайн» _____

Главный инженер ООО «Сервис-Лайн» В.А. Федорова Н.А.

Представитель собственников МКД Е. Куликов

АКТ
осмотра вентиляционной системы многоквартирного дома

г. Черногоorsk

«21» 08 2023г

Адрес: ул. Оршова, дом 30

Результат осмотра:

Состояние вентиляционной тумбы (трубы) на крыше удовлетворительно

Состояние вентиляционной тумбы (трубы) в техническом этаже дома удовлетворительно

Наличие защитного оголовка от осадков имеется

Проверка вентиляции в помещении № кв. 1

Подписи:

Техник ООО «Сервис-Лайн» Конслова

Главный инженер ООО «Сервис-Лайн» В.И. Верникова

Представитель собственников МКД Горюхов

АКТ
осмотра вентиляционной системы многоквартирного дома

г. Черногоorsk

« 30 » 06 2023г

Адрес: ул. Ленина, дом 68

Результат осмотра:

Состояние вентиляционной тумбы (трубы) на крыше удовлетворителен

Состояние вентиляционной тумбы (трубы) в техническом этаже дома удовлетворителен

Наличие защитного оголовка от осадков в наличии

Проверка вентиляции в помещении № кв. 11

Подписи:

Техник ООО «Сервис-Лайн» Чонков

Главный инженер ООО «Сервис-Лайн» Бедненко

Представитель собственников МКД Итеродубов

АКТ
осмотра вентиляционной системы многоквартирного дома

г. Черногоorsk

« 4 » 07 2023г

Адрес: ул. Ленина, дом 72.

Результат осмотра:

Состояние вентиляционной тумбы (трубы) на крыше удовлетворит.

Состояние вентиляционной тумбы (трубы) в техническом этаже дома - удовлет.

Наличие защитного оголовка от осадков - в наличии.

Проверка вентиляции в помещении № кв. 17

Подписи:

Техник ООО «Сервис-Лайн» [подпись]

Главный инженер ООО «Сервис-Лайн» [подпись]

Представитель собственников МКД Власов В В

АКТ
осмотра вентиляционной системы многоквартирного дома

г. Черногоorsk

« 4 » 04. 2023г

Адрес: ул. Ленина, дом 74

Результат осмотра:

Состояние вентиляционной тумбы (трубы) на крыше - удовлет

Состояние вентиляционной тумбы (трубы) в техническом этаже дома - удовлет

Наличие защитного оголовка от осадков в наличии

Проверка вентиляции в помещении № кв. 3

Подписи:

Техник ООО «Сервис-Лайн» Кенте совр

Главный инженер ООО «Сервис-Лайн» Л.И.

Представитель собственников МКД Ал-Линка-Олимпик.О

АКТ
осмотра вентиляционной системы многоквартирного дома

г. Черногоorsk

« 4 » 04 2023г

Адрес: ул. Советская, дом 43

Результат осмотра:

Состояние вентиляционной тумбы (трубы) на крыше - удовлетворительно

Состояние вентиляционной тумбы (трубы) в техническом этаже дома удовлетворительно

Наличие защитного оголовка от осадков - в наличии

Проверка вентиляции в помещении № кв. 19

Подписи:

Техник ООО «Сервис-Лайн» _____

Главный инженер ООО «Сервис-Лайн» В.И. Федюков

Представитель собственников МКД [подпись]

АКТ
осмотра вентиляционной системы многоквартирного дома

г. Черногоorsk

« 4 » 07 2023г

Адрес: ул. Советская, дом 75

Результат осмотра:

Состояние вентиляционной тумбы (трубы) на крыше хорошее как
ремонт 2019г

Состояние вентиляционной тумбы (трубы) в техническом этаже дома - хорошее

Наличие защитного оголовка от осадков - в наличии

Проверка вентиляции в помещении № кв. 13

Подписи:

Техник ООО «Сервис-Лайн» _____

Главный инженер ООО «Сервис-Лайн» В.И. Вигинков

Представитель собственников МКД Е.И. (О.И. Врохине)

АКТ
осмотра вентиляционной системы многоквартирного дома

г. Черногорск

« 30 » 06 2023г

Адрес: ул.

Адрес: ул. Советская, дом 77

Результат осмотра:

Состояние вентиляционной тумбы (трубы) на крыше - *удовлетворительное как решено. доп*

Состояние вентиляционной тумбы (трубы) в техническом этаже дома - удовлетворительное
как ремонт
до 21

Наличие защитного оголовка от осадков - *в талашей*.

Проверка вентиляции в помещении № кв. _____

Подписи:

Техник ООО «Сервис-Лайн»

Главный инженер ООО «Сервис-Лайн» _____

Представитель собственников МКД _____

АКТ
осмотра вентиляционной системы многоквартирного дома

г. Черногоorsk

« 14 » 04 2023г

Адрес: ул. Советская, дом 90

Результат осмотра:

Состояние вентиляционной тумбы (трубы) на крыше удовлетворительно

Состояние вентиляционной тумбы (трубы) в техническом этаже дома удовлетворит

Наличие защитного оголовка от осадков в наличии

Проверка вентиляции в помещении № кв. _____

Подписи:

Техник ООО «Сервис-Лайн» _____

Главный инженер ООО «Сервис-Лайн» Бик / Бедменова И.В.

Представитель собственников МКД Ушакова Ю.Ф.

АКТ
осмотра вентиляционной системы многоквартирного дома

г. Черногоorsk

« 4. » 04 2023г

Адрес: ул. Чапая 30, дом 30

Результат осмотра:

Состояние вентиляционной тумбы (трубы) на крыше удовлетворительно

Состояние вентиляционной тумбы (трубы) в техническом этаже дома удовлетворительно

Наличие защитного оголовка от осадков - в наличии.

Проверка вентиляции в помещении № кв. 45 кв

Подписи:

Техник ООО «Сервис-Лайн» 

Главный инженер ООО «Сервис-Лайн»  /Бедникова/

Представитель собственников МКД  /Шанько/

АКТ
осмотра вентиляционной системы многоквартирного дома

г. Черногоorsk

« 14 » 04 2023г

Адрес: ул. Горьковская, дом 5

Результат осмотра:

Состояние вентиляционной тумбы (трубы) на крыше - удовлетворит.

Состояние вентиляционной тумбы (трубы) в техническом этаже дома удовлетвор

Наличие защитного оголовка от осадков в наличии

Проверка вентиляции в помещении № кв. 22

Подписи:

Техник ООО «Сервис-Лайн» Консеева

Главный инженер ООО «Сервис-Лайн» В.И. Федосеева

Представитель собственников МКД Мухомова С.У.